



2measure

– INSTRUKCJA OBSŁUGI – ELEKTRONICZNA STACJA POGODY



No 170601

JEZYK

	Elektroniczna stacja pogody - instrukcja obsługi PL - 3	Electronic weather station - Operation manual GB - 5
	Elektronische wetterstation - Bedienungsanleitung DE - 7	Метеостанция электронная - руководство по эксплуатации RU - 9
Elektroninė orų stotelė - Naudojimo instrukcija LT - 11	Elektroniskā meteostacija - apkalpošanas rokasgrāmata LV - 13	Elektrooniline meteojaam - Kasutusjuhend EE - 15
Stație meteorologică electronică - instrucțiuni de utilizare RO - 17	Elektronická meteorologická stanice - návod k obsluze CZ - 20	Digitálna meteostanica - návod na použitie SK - 22
Station météo électronique - notice d'utilisation FR - 24	Електронна метеостанція - інструкція експлуатації UA - 26	Digitális időjárásjelző állomás - kezelési utasítás HU - 28



— INSTRUKCJA OBSŁUGI — ELEKTRONICZNA STACJA POGODY

Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna być przechowywana w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią w przyszłości. Zawiera istotne informacje o ustawieniach i pracy urządzenia.

• **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA**

- Elektroniczna stacja pogody
- Instrukcja obsługi

• **FUNKCJE**

- Temperatura wewnętrzna (°C lub °F)
- Temperatura zewnętrzna (°C lub °F)
- Wilgotność wewnętrzna
- Alarm wilgotności wewnętrznej
- Pamięć wartości max/min wilgotności
- Pamięć wartości max/min temperatury
- Aktualna pogoda w formie grafiki
- Zegar, budzik, drzemka, data

• **URUCHOMIENIE**

Przed rozpoczęciem użytkowania zdjąć ochronną folię z wyświetlacza.

Wyciągnąć plastikową etykietę znajdującą się z tyłu stacji bazowej.

Po uruchomieniu się termometru na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura, wilgotność oraz domyślna godzina.

• **USTAWIENIA WYŚWIETLACZA**

Wybór jednostki wyświetlania temperatury

W trakcie normalnego trybu wyświetlacza wcisnąć przycisk SET w celu ustawienia żądanej jednostki temperatury – stopni Celsjusza lub Fahrenheita (°C/F).

Ustawienia zegara i daty

- Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk SET, aż na wyświetlaczu zacznie migać 12 Hr lub 24 Hr.
- Nacisnąć przycisk ADJ, aby przełączyć system wyświetlania czasu pomiędzy 12 Hr a 24 Hr.
- Nacisnąć przycisk SET, na wyświetlaczu zaczną migać cyfry minut.
- Przyciskiem ADJ ustawić minuty.
- Ponownie nacisnąć przycisk SET, na wyświetlaczu zaczną migać cyfry godzin.
- Przyciskiem ADJ ustawić godzinę.
- Zatwierdzić zmiany przyciskiem SET.
- Nacisnąć przycisk MODE dwukrotnie – pojawi się miesiąc i dzień. Naciskając dłużej przycisk SET można kolejno ustalić rok, miesiąc, dzień.

Ustawienia budzika

- Nacisnąć MODE i przytrzymać przycisk SET – na wyświetlaczu zaczną migać cyfry alarmu.
- Przyciskiem ADJ wybrać dzwonek – funkcja budzika lub znaczek drzemki.
- Ponownie nacisnąć przycisk SET – na wyświetlaczu zaczną migać cyfry minuty – przyciskając ADJ, ustawić minuty.
- Ponownie nacisnąć przycisk SET – na wyświetlaczu zaczną migać cyfry godziny – naciskając ADJ, ustawić godziny.
- Wcisnąć ponownie SET – aby zatwierdzić ustawienie.
- W momencie kiedy alarm zadzwoni, wcisnąć SNOOZ – aby włączyć 5-minutową drzemkę.
- Drzemkę wyłączyć każdym innym przyciskiem niż SNOOZ.

Włączanie/Wyłączanie funkcji budzika

- Nacisnąć MODE i przytrzymać przycisk SET, na wyświetlaczu zaczną migać cyfry alarmu.
- Nacisnąć ADJ, aż dzwonek zgaśnie na ekranie.

Ustawienia alarmu minimalnej temperatury i wilgotności

- Nacisnąć MODE 3 razy – na wyświetlaczy pojawi się LOW.
- Nacisnąć SET przez 2 sekundy – tak, aby pojawił się napis LOW.

- Nacisnąć ADJ – aby pojawił się drugi, migający napis LOW.
- Nacisnąć SET ponownie – wartość temperatury zacznie migać.
- Nacisnąć ADJ – aby ustawić temperaturę minimalną.
- Nacisnąć SET ponownie – aby przejść do ustawienia minimalnej wilgotności.
- Nacisnąć ADJ – aby pojawił się drugi, migający napis LOW.
- Nacisnąć SET – wartość wilgotności zacznie migać.
- Przyciskiem ADJ ustawić minimalną wilgotność.
- Zatwierdzić przyciskiem SET.

Ustawienia alarmu maksymalnej temperatury i wilgotności

- Nacisnąć MODE 4 razy – na wyświetlacz pojawi się HIGH.
- Nacisnąć SET przez 2 sekundy – aby pojawił się napis HIGH.
- Nacisnąć ADJ – aby pojawił się drugi, migający napis.
- Nacisnąć SET – wartość temperatury zacznie migać.
- Nacisnąć ADJ – aby ustawić temperaturę maksymalną.
- Nacisnąć SET ponownie – aby przejść do ustawienia maksymalnej wilgotności.
- Nacisnąć ADJ – aby pojawił się drugi, migający napis HIGH.
- Nacisnąć SET – wartość wilgotności zacznie migać.
- Przyciskiem ADJ ustawić maksymalną wilgotność.
- Zatwierdzić przyciskiem SET.

Wyłączanie alarmu temperatury i wilgotności

- Nacisnąć MODE: 3 razy – jeżeli chcemy wyłączyć alarm LOW, 4 razy – by wyłączyć alarm HIGH.
- Nacisnąć SET przez 2 sekundy – aby zaczęły mrugać dwa napisy (LOW albo HIGH).
- Nacisnąć ADJ – aby wyłączyć alarm, pozostałe jeden napis (LOW albo HIGH).
- Nacisnąć SET ponownie – aby przejść do wyłączania alarmu wilgotności.
- Nacisnąć ADJ – aby wyłączyć alarm, pozostałe jeden napis (LOW albo HIGH).
- Nacisnąć SET – aby zatwierdzić zmiany.

Sprawdzanie zapamiętanych wartości MAX/MIN temperatury

- Nacisnąć przycisk ADJ – pokaże się max, zapamiętana wartość wilgotności oraz temperatury wewnętrznej.
- Nacisnąć przycisk ADJ po raz drugi – pokażą się ostatnio zapamiętane wartości minimalne wilgotności i temperatury wewnętrznej.
- Nacisnąć przycisk ADJ – aby powrócić do pokazywania aktualnej temperatury.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ADJ aby wyzerować zapamiętane wartości.

Wyświetlanie temperatury wewnętrznej/zewnętrznej

- Nacisnąć MODE 5 razy, a następnie przycisk ADJ – aby zmienić wyświetlany temperaturę.
- Zatwierdzić przyciskiem MODE.

Środki ostrożności

- Nie narażać urządzenia na działanie silnych wibracji i obciążzeń mechanicznych.
- Unikać nagłych, znacznych zmian temperatury (bezpośredniego promieniowania słonecznego, wysokich temperatur ujemnych).
- Do czyszczenia obudowy i wyświetlacza stosować miękką, lekko zwilżoną ściereczkę.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Wyczerpane baterie natychmiast usunąć z urządzenia. Stosować wyłącznie wskazany poniżej typ baterii.

• DANE TECHNICZNE

Stacja bazowa:

Zakres pomiaru temperatury wewnętrznej:	-10°C do 60°C (14°F do 140°F)
Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej:	-50°C do 70°C (-58°F do 158°F)
Tolerancja/dokładność pomiaru temperatury:	+/- 1°C (+/-2°F)
Długość przewodu:	1,8 m

Baterie:

1x1,5 V (AA)

Uwaga!

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elekonicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo i inne.



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.

Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego można znaleźć w punkcie informacyjnym sklepu oraz w urzędzie miasta/gminy. Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia!



— OPERATION MANUAL — ELECTRONIC WEATHER STATION

This manual comes as component to the product and should be kept easily accessible for future reference. It contains essential information on settings and operation of the device.

1. PACKAGE CONTENTS

- Electronic weather station
- User manual

2. FEATURES

- Indoor temperature (°C or °F)
- Outdoor temperature (°C or °F)
- Indoor humidity
- Indoor humidity alert
- Max/min humidity values memory
- Max/min temperature values memory
- Current weather in graphic form
- Clock, alarm, snooze, date

3. STARTUP

Remove protective foil from the display screen before use.

Pull out the plastic label found in the back of the main unit.

Once the thermometer is running, the screen will display current temperature, humidity and default hour.

4. DISPLAY SETTINGS

Choosing temperature unit

In default display mode, press SET to select preferred temperature unit – Celsius or Fahrenheit (°C/°F).

Time and date settings

- Press and hold SET for 3 seconds, the screen will flash 12 Hr or 24 Hr.
- Press ADJ to toggle time mode between 12 Hr and 24 Hr.
- Press SET, the screen will flash digits indicating minutes.
- Set minutes with ADJ button.
- Press SET again, the screen will flash digits indicating hours.
- Set hour with ADJ button.
- Confirm changes with SET button.
- Press MODE twice – the screen will display month and day. Holding SET you can set year, month and day.

Alartm clock settings

- Press MODE and hold SET, the screen will flash digits indicating alarm time.
- Use the ADJ key to select between bell icon (alarm clock) or the snooze icon.
- Press SET again, the screen will flash digits indicating minutes. Set minutes with ADJ.
- Press SET again, the screen will flash digits indicating hour. Set hour with ADJ.
- Press SET again to confirm.
- When the alarm clock goes off, press SNOOZ to activate a 5 minute long snooze.
- Turn off snooze using any button other than SNOOZ.

Turning alarm clock on and off

- Press MODE and hold SET, the screen will flash digits indicating alarm time.
- Press ADJ, until bell disappears on the screen.

Minimum temperature and humidity alert settings

- Press MODE 3 times – the screen will display LOW.
- Press and hold SET for 2 seconds, until LOW appears on the screen.
- Press ADJ in order to display another, flashing LOW text.
- Press SET again, temperature value will start flashing.
- Press ADJ, to set minimum temperature.
- Press SET again to advance to minimum humidity setting.
- Press ADJ in order to display another, flashing LOW text.
- Press SET, humidity value will start flashing.
- Set minimum humidity with ADJ button.
- Confirm with SET button.

Maximum temperature and humidity alert settings

- Press MODE 4 times – the screen will display HIGH.
- Press and hold SET for 2 seconds, until HIGH appears on the screen.
- Press ADJ in order to display another, flashing text.
- Press SET, temperature value will start flashing.
- Press ADJ, to set maximum temperature.
- Press SET again to advance to maximum humidity setting.
- Press ADJ in order to display another, flashing HIGH text.
- Press SET, humidity value will start flashing.
- Set maximum humidity with ADJ button.
- Confirm with SET button.

Turning temperature and humidity alert off

- Press MODE: 3 times to turn LOW alert off, 4 times to turn HIGH alert off.
- Press and hold SET for 2 seconds, until two LOW or HIGH texts start flashing on the screen.
- Press ADJ in order to turn the alert off, one text will remain (LOW or HIGH).
- Press SET again to advance and turn humidity alert off.
- Press ADJ in order to turn the alert off, one text will remain (LOW or HIGH).
- Press SET to confirm changes.

Checking stored MAX/MIN temperature values

- Press ADJ – stored max. humidity and indoor temperature values will display.
- Press ADJ again – recently stored minimum humidity and indoor temperature values will display.
- Press ADJ again to return to current temperature display.
- Press and hold ADJ to clear stored MAX/MIN temperature values.

Displaying indoor/outdoor temperature

- Press MODE 5 times, and then press ADJ to change displayed temperature.
- Confirm with MODE button.

Precautions

- Do not expose the device to strong vibration or mechanical stress.
- Avoid sudden, significant temperature changes (direct sunlight, low freezing temperatures).
- Use a soft, mildly moistened cloth for cleaning the case and screen.
- Do not submerge the device underwater.
- Remove depleted batteries immediately upon depletion. Use specified battery type only.

5. SPECIFICATIONS

Main unit:

Indoor temperature range:	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Outdoor temperature range:	-50°C to 70°C (-58°F to 158°F)
Temperature tolerance/accuracy:	+/- 1°C (+/-2°F)
Cable length:	1.8 m

Batteries:

Caution!

Every household uses electrical and electronic appliances, and thus is a potential source of waste, hazardous to humans and the environment, due to the presence of hazardous substances, mixtures, and components in the equipment. On the other hand, discarded equipment is a valuable resource from which raw materials like copper, tin, glass, iron, and others can be recovered.



The symbol of the crossed out wheelie bin placed on the equipment, packaging, or documentation attached to it, means that the product must not be disposed of together with other waste. The labelling simultaneously means that the equipment was introduced to the market after the date of August 13th, 2005.

It is the responsibility of the user to transfer the used equipment to a designated collection point for proper recycling. Information on the available collection system for electrical equipment can be found in the shop's information and at the municipal office. Proper handling of discarded equipment prevents negative consequences for the environment and human health!



— BEDIENUNGSANLEITUNG — ELEKTRONISCHE WETTERSTATION

Diese Anleitung ist Teil des Produkts und sollte so aufbewahrt werden, dass es möglich sein wird sich in Zukunft mit Ihrem Inhalt vertraut zu machen. Sie enthält wichtige Informationen über die Einstellungen und den Betrieb des Geräts.

1. VERPACKUNGSSINHALT:

- Elektronische Wetterstation
- Bedienungsanleitung

2. FUNKTIONENÖ:

- Innentemperatur (°C oder °F)
- Außentemperatur (°C oder °F)
- Innenfeuchtigkeit
- Alarm der Innenfeuchtigkeit
- Speicher der maximalen und minimalen Feuchtigkeitswerte
- Speicher der maximalen und minimalen Temperaturwerte
- Aktuelles Wetter in Form einer Grafik
- Uhr, Wecker, Schlummer, Datum

3. INBETRIEBNAHME

Vor der Inbetriebnahme die Schutzfolie vom Display abziehen.

Die sich auf der Rückseite der Basisstation befindende Plastiketikette hervorziehen.

Nach der Inbetriebnahme des Thermometers erscheint auf dem Display die aktuelle Temperatur, Feuchtigkeit und die standardmäßige Uhrzeit.

4. EINSTELLUNGEN DES DISPLAYS

Auswahl der angezeigten Temperatureinheit

Während des Normalbetriebs des Displays die Taste SET drücken, um die gewünschte Temperatureinheit einzustellen – Grad Celsius oder Fahrenheit (°C/°F).

Einstellung der Uhr und des Datums

- Die Taste SET drücken und 3 Sekunden lang halten bis auf dem Display 12 Hr oder 24 Hr zu blinken beginnt.
- Die Taste ADJ drücken, um das System der Zeitanzeige zwischen 12 Hr und 24 Hr umzuschalten.
- Die Taste SET drücken und auf dem Display beginnen die Ziffern der Minuten zu blinken.
- Mit der Taste ADJ die Minuten einstellen.
- Erneut Taste SET drücken und auf dem Display beginnen die Ziffern der Stunden zu blinken.
- Mit der Taste ADJ die Stunde einstellen.
- Die Änderungen mit der Taste SET quittieren.
- Die Taste MODE zweimal drücken – es erscheint der Monat und der Tag. Indem die Taste SET länger gedrückt wird, können nacheinander das Jahr, der Monat und der Tag eingestellt werden.

Einstellungen des Weckers

- MODE drücken und die Taste SET halten – auf dem Display beginnen die Ziffern des Alarms zu blinken.
- Mit der Taste ADJ den Glockenton wählen – die Funktion des Weckers oder das Zeichen des Schlummerns.
- Erneut die Taste SET drücken – auf dem Display beginnen die Ziffern der Minuten zu blinken – ADJ drücken

und die Minuten einstellen.

- Erneut Taste SET drücken – auf dem Display beginnen die Ziffern der Stunden zu blinken – ADJ drücken und die Stunden einstellen.
- Erneut SET drücken – um die Einstellung zu quittieren.
- Wenn der Alarm zu klingeln beginnt, SNOOZ drücken, um den 5-Minuten-Schlummer einzuschalten.
- Den Schlummer mit jeder anderen Taste als SNOOZ ausschalten.

Das Einschalten/Ausschalten der Weckerfunktion

- MODE drücken und die Taste SET halten – auf dem Display beginnen die Ziffern des Alarms zu blinken.
- ADJ drücken bis die Glocke auf dem Display verschwindet.

Einstellungen des Alarms der min. Temperatur und Feuchtigkeit

- MODE 3 mal drücken – auf dem Display erscheint LOW.
- SET 2 Sekunden lang drücken – so, damit der Schriftzug LOW erscheint.
- ADJ drücken – damit ein zweiter, blinkender Schriftzug LOW erscheint.
- SET erneut drücken – der Temperaturwert beginnt zu blinken.
- ADJ drücken – um die min. Temperatur einzustellen.
- SET erneut drücken – um zur Einstellung der min. Feuchtigkeit zu gelangen.
- ADJ drücken – damit ein zweiter, blinkender Schriftzug LOW erscheint.
- SET erneut drücken – der Feuchtigkeitswert beginnt zu blinken.
- Mit der Taste ADJ die min. Feuchtigkeit einstellen.
- Mit der Taste SET quittieren.

Einstellungen des Alarms der max. Temperatur und Feuchtigkeit

- MODE 4 mal drücken – auf dem Display erscheint HIGH.
- SET 2 Sekunden lang drücken – damit der Schriftzug HIGH erscheint.
- ADJ drücken – damit ein zweiter, blinkender Schriftzug erscheint.
- SET drücken – der Temperaturwert beginnt zu blinken.
- ADJ drücken – um die max. Temperatur einzustellen.
- SET erneut drücken – um zur Einstellung der max. Feuchtigkeit zu gelangen.
- ADJ drücken – damit ein zweiter, blinkender Schriftzug HIGH erscheint.
- SET erneut drücken – der Feuchtigkeitswert beginnt zu blinken.
- Mit der Taste ADJ die max. Feuchtigkeit einstellen.
- Mit der Taste SET quittieren.

Ausschalten des Alarms der Temperatur und Feuchtigkeit

- MODE drücken: 3 mal – um den Alarm LOW auszuschalten, 4 mal um den Alarm HIGH auszuschalten.
- SET 2 Sekunden lang drücken – damit zwei Schriftzüge zu blinken beginnen (LOW oder HIGH).
- ADJ drücken – um den Alarm auszuschalten, es bleibt ein Schriftzug (LOW oder HIGH).
- SET erneut drücken – um zur Ausschaltung des Feuchtigkeitsalarms zu gelangen.
- ADJ drücken – um den Alarm auszuschalten, es bleibt ein Schriftzug (LOW oder HIGH).
- SET drücken – um die Änderungen zu quittieren.

Kontrolle der gespeicherten maximalen und minimalen Temperaturwerte

- Die Taste ADJ drücken – es erscheint der max. gespeicherte Wert der Feuchtigkeit sowie der Außentemperatur.
- Die Taste ADJ erneut drücken – es erscheinen die zuletzt gespeicherten min. Werte der Feuchtigkeit und der Innentemperatur.
- Die Taste ADJ drücken – um zur Anzeige der aktuellen Temperatur zurückzukehren.
- Die Taste ADJ drücken und halten, um die gespeicherten Werte auf null zu stellen.

Anzeige der Innen- und Außentemperatur

- MODE 5 mal drücken und anschließend die Taste ADJ halten, um die angezeigte Temperatur zu ändern.
- Mit der Taste MODE quittieren.

Vorsichtsmaßnahmen

- Das Gerät nicht der Wirkung von starken Vibrationen und mechanischen Belastungen aussetzen.
- Plötzliche, große Temperaturänderungen vermeiden (direkte Sonneneinstrahlung, hohe Minustemperaturen).
- Für die Reinigung des Gehäuses und Displays einen weichen, angefeuchteten Lappen verwenden.
- Das Gerät nicht ins Wasser tauchen.
- Leere Batterien unverzüglich aus dem Gerät entfernen. Ausschließlich den unten genannten Batterietyp verwenden.

5. TECHNISCHE DATEN

Basisstation:

Messbereich der InnenTemperatur:	Von -10°C bis 60°C (von 14°F bis 140°F)
Messbereich der Außentemperatur:	Von -50°C bis 70°C (von -58°F bis 158°F)
Toleranz/Genauigkeit der Temperaturnmessung:	+/- 1°C (+/-2°F)
Länge der Leitung:	1,8 m
Batterien:	1x1,5 V (AA)

Achtung!

Jedes Haushalt ist Benutzer der elektrischen und elektronischen Geräte, und was danach folgt der potenzielle Erzeuger der gefährlichen für die Menschen und die Umwelt Abfälle, aus dem Titel des Anwesenheit in den Geräten der gefährlichen Substanzen, Mischungen und Bestandteile. Von der zweiten Seite ist das verbrauchte Gerät das wertvolle Material, aus dem wir solche Rohstoffe wie Kupfer, Zinn, Glas, Eisen und andere Rohstoffe gewinnen können.



Dieses Symbol, das auf dem Gerät, Verpackung oder den beigefügten Unterlagen untergebracht wird, bedeutet, dass das gekaufte Produkt nicht zusammen mit den gewöhnlichen Abfällen aus dem Haushalt beseitigt sein soll. Die Kennzeichnung bedeutet gleichzeitig, dass das Gerät zum Umsatz nach dem 13. August 2005 eingeführt worden ist.

Die Pflicht des Benutzers ist, es in die entsprechende Stelle abgeben, die sich mit der Sammlung und Recycling der elektrischen und elektronischen Geräten beschäftigt. Informationen über das zugängliche System der Sammlung der verbrauchten elektrischen Geräte kann man im Informationspunkt des Geschäfts und im Amt der Stadt/der Gemeinde finden. Die Beseitigung der Geräte auf die richtige Weise und ihr Recycling helfen gegenüber den potentiell negativen Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit.



— РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ — МЕТЕОСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ

Эта инструкция является частью продукта и должна храниться таким образом, чтобы была возможность ознакомиться с ее содержанием в будущем. Она содержит важную информацию о настройках и работе устройства.

1. СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ:

- Метеостанция электронная
- Инструкция по эксплуатации

2. ФУНКЦИИ:

- Внутренняя температура (°C либо °F)
- Наружная температура (°C либо °F)
- Внутренняя влажность
- Сигнализация внутренней влажности
- Память значения макс./мин. влажности
- Память значения макс./мин. температуры
- Текущая погода в виде графики
- Часы, будильник, спящий режим, дата

3. ВКЛЮЧЕНИЕ

Перед началом пользования снять защитную пленку с дисплея.

Вынуть пластиковую этикетку, находящуюся сзади базовой станции.

После включения термометра на дисплее появится текущая температура, влажность и время по умолчанию.

4. НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

Выбор единицы отображения температуры

В ходе нормального режима работы дисплея нажать кнопку SET с целью настройки желаемой единицы температуры – градусы Цельсия либо Фаренгейта (°C/F).

Настройки часов и даты

- Нажать и придержать в течение 3 секунд кнопку SET, пока на дисплее не начнет мигать 12 Hr либо 24 Hr.
- Нажать кнопку ADJ, чтобы переключить систему отображения времени с 12 Hr на 24 Hr.
- Нажать кнопку SET, на дисплее начнут мигать цифры минут.

- Кнопкой ADJ настроить минуты.
- Вновь нажать кнопку SET, на дисплее начнут мигать цифры часов.
- Кнопкой ADJ настроить час.
- Подтвердить изменения кнопкой SET.
- Нажать кнопку MODE двукратно – появится месяц и день. Нажимая далее кнопку SET можно поочередно настроить год, месяц и день.

Настройки будильника

- Нажать MODE и придержать кнопку SET – на дисплее начнут мигать цифры сигнала.
- Кнопкой ADJ выбрать звонок – функция будильника либо спящего режима.
- Вновь нажать кнопку SET – на дисплее начнут мигать цифры минут – нажимая ADJ, настроить минуты.
- Вновь нажать кнопку SET – на дисплее начнут мигать цифры часа – нажимая ADJ, настроить час.
- Вновь нажать SET – чтобы подтвердить настройку.
- В момент, когда сигнал зазвонит, нажать SNOOZ – чтобы включить 5-минутный спящий режим.
- Спящий режим выключить любой кнопкой, кроме SNOOZ.

Включение/Выключение функции будильника

- Нажать MODE и придержать кнопку SET, на дисплее начнут мигать цифры сигнала.
- Нажать ADJ, звонок исчезнет с экрана.

Настройка сигнала минимальной температуры и влажности

- Нажать MODE 3 раза – на дисплее появится LOW.
- Нажать SET в течение 2 секунд – так, чтобы появилась надпись LOW.
- Нажать ADJ – чтобы появилась вторая, мигающая надпись LOW.
- Нажать SET повторно – значение температуры начнет мигать.
- Нажать ADJ – чтобы настроить минимальную температуру.
- Нажать SET повторно – чтобы перейти к настройкам минимальной влажности.
- Нажать ADJ – чтобы появилась вторая, мигающая надпись LOW.
- Нажать SET – значение влажности начнет мигать.
- Кнопкой ADJ настроить минимальную влажность.
- Подтвердить кнопкой SET.

Настройки сигнала максимальной температуры и влажности

- Нажать MODE 4 раза – на дисплее появится HIGH.
- Нажать SET в течение 2 секунд – чтобы появилась надпись HIGH.
- Нажать ADJ – чтобы появилась вторая, мигающая надпись.
- Нажать SET – значение температуры начнет мигать.
- Нажать ADJ – чтобы настроить максимальную температуру.
- Нажать SET повторно – чтобы перейти к настройке максимальной влажности.
- Нажать ADJ – чтобы появилась вторая, мигающая надпись HIGH.
- Нажать SET – значение влажности начнет мигать.
- Кнопкой ADJ настроить максимальную влажность.
- Подтвердить кнопкой SET.

Выключение сигнала температуры и влажности

- Нажать MODE: 3 раза – если хотим выключить сигнал LOW, 4 раза – чтобы выключить сигнал HIGH.
- Нажать SET в течение 2 секунд – чтобы начали мигать две надписи (LOW либо HIGH).
- Нажать ADJ – чтобы выключить сигнал, останется одна надпись (LOW либо HIGH).
- Нажать SET повторно – чтобы перейти к выключению сигнала влажности.
- Нажать ADJ – чтобы выключить сигнал, останется одна надпись (LOW либо HIGH).
- Нажать SET – чтобы подтвердить изменения.

Проверка записанных значений МАКС./МИН. температуры

- Нажать кнопку ADJ – появится макс. Записанное значение влажности и внутренней температуры.
- Нажать кнопку ADJ второй раз – появятся последние записанные минимальные значения влажности и внутренней температуры.
- Нажать кнопку ADJ – чтобы возвратиться к показу текущей температуры.
- Нажать и придержать кнопку ADJ чтобы обнулить записанные значения.

Отображение внутренней/наружной температуры

- Нажать MODE 5 раз, а далее кнопку ADJ – чтобы изменить отображаемую температуру.
- Подтвердить кнопкой MODE.

Средства предосторожности

- Не подвергать устройство воздействию сильной вибрации и механическим нагрузкам.
- Избегать неожиданных, значительных изменений температуры (непосредственного воздействия солнечных лучей, экстремально низких температур).
- Для чистки корпуса и дисплея использовать мягкую и слегка влажную салфетку.
- Не погружать устройство в воду.
- Разряженные батареи немедленно удалить из устройства. Использовать только батареи нижеуказанного типа.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Базовая станция:

Диапазон измерения внутренней температуры:	-10°C до 60°C (14°F до 140°F)
Диапазон измерения наружной температуры:	-50°C до 70°C (-58°F до 158°F)
Толерантность/точность измерения температуры:	+/- 1°C (+/-2°F)
Длина кабеля:	1,8 м 1x1,5 В (AA)

Батареи:

Внимание!

В каждом хозяйстве используются электрические и электронные приборы, и из-за наличия в оборудовании опасных веществ, смесей и компонентов они являются потенциальным источником опасных для людей и окружающей среды отходов. С другой стороны выброшенное оборудование является ценным ресурсом, из которого можно извлечь сырье, такое как медь, олово, стекло, железо и др.

 Символ перечеркнутого передвижного мусорного контейнера на оборудовании, упаковке или прилагаемой к нему документации означает, что изделие нельзя утилизировать вместе с другими отходами. Эта маркировка одновременно означает, что оборудование было выведено на рынок после 13 августа 2005 года.

Пользователь обязан передать использованное оборудование в специальный пункт сбора для правильной утилизации. Информацию об имеющейся системе сбора электрического оборудования можно найти в магазине и муниципальных органах. Правильное обращение с выброшенным оборудованием предотвращает негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека!



– NAUDOJIMO INSTRUKCIJA – ELEKTRONINĖ ORŲ STOTELĖ

Ši instrukcija yra produkto dalis ir ją būtina saugoti, kad būtų galima su jos turiniu susipažinti ateityje. Joje pateikiama svarbi informacija apie prietaiso parinktis ir veikimą.

1. PAKUOTĖS TURINYS:

- Elektroninė orų stotelė
- Naudojimo instrukcija

2. FUNKCIJOS:

- Vidaus temperatūra (°C arba °F)
- Lauko temperatūra (°C arba °F)
- Vidaus drėgnis
- Vidaus drėgnio aliarmas
- Maks. / min. drėgnio atmintis
- Maks. / min. temperatūros atmintis
- Dabartiniai orai grafiškai
- Laikrodis, žadintuvas, snaudimas, data

3. PALEIDIMAS

Nuimti apsauginę plėvelę nuo ekrano prieš pradedant naudoti.
Ištraukti bazinės stotelės nugarėlėje esančią plastikinę etiketę.

Įsijungus termometrui, ekrane rodoma esama temperatūra, drėgnis ir numatytoji valanda.

4. EKRANO PARINKTYS

Rodomos temperatūros vienetų parinkimas

Kai ekranas veikia įprastu režimu, spausti mygtuką SET pageidaujamiems temperatūros vienetams – Celsijaus arba Farenheito laipsniams (°C / °F) nustatyti.

Laikrodžio ir datos nustatymas

- Spausti ir 3 sekundes palaikyti mygtuką SET, kol ekrane pradeda mirgėti 12 Hr arba 24 Hr.
- Spausti mygtuką ADJ laiko rodymo būdu iš 12 Hr į 24 Hr perjungti.
- Spausti mygtuką SET – ekrane pradeda mirgėti minučių skaitmenys.
- Mygtuku ADJ nustatyti minutes.
- Dar kartą spausti mygtuką SET – ekrane pradeda mirgėti valandų skaitmenys.
- Mygtuku ADJ nustatyti valandą.
- Pakeitimius patvirtinti mygtuku SET.
- Du kartus paspausti mygtuką MODE – atsiranda mėnuo ir diena. Ilgiau spaudžiant mygtuką SET galima paeiliui nustatyti metus, mėnesį, dieną.

Žadintuvo nustatymas

- Spausti mygtuką MODE ir palaikyti mygtuką SET – ekrane pradeda mirgėti aliarmo skaitmenys.
- Mygtuku ADJ pasirinkti skambutį – žadintuvo funkciją – arba snaudimo ženkłą.
- Dar kartą spausti mygtuką SET – ekrane pradeda mirgėti minučių skaitmenys – mygtuku ADJ nustatyti minutes.
- Dar kartą spausti mygtuką SET – ekrane pradeda mirgėti valandų skaitmenys – mygtuku ADJ nustatyti valandą.
- Dar kartą spausti SET – nustatymams patvirtinti.
- Suskambus aliarmui, spausti SNOOZ – 5 minučių trukmės snaudimui ijjungti.
- Snaudimą ijjungti bet kuriuo kitu mygtuku, išskyrus SNOOZ.

Žadintuvo funkcijos ijjungimas / išjungimas

- Spausti mygtuką MODE ir palaikyti mygtuką SET – ekrane pradeda mirgėti aliarmo skaitmenys.
- Spausti ADJ, kol skambutis užgėsta ekrane.

Minimalios temperatūros ir drėgnio aliarmo nustatymas

- 3 kartus paspausti MODE – ekrane atsiranda LOW.
- 2 sekundes spausti SET – kad atsirastų užrašas LOW.
- Spausti ADJ – kad atsirastų kitas mргantis užrašas LOW.
- Dar kartą spausti SET – pradeda mirgėti temperatūros vertę.
- Spausti ADJ – minimaliai temperatūrai nustatyti.
- Dar kartą spausti SET – pereiti į minimalaus drėgnio nustatymus.
- Spausti ADJ – kad atsirastų kitas mргantis užrašas LOW.
- Spausti SET – pradeda mirgėti drėgnio vertę.
- Mygtuku ADJ nustatyti minimalų drēgnj.
- Patvirtinti mygtuku SET.

Minimalios ir maksimalios temperatūros ir drėgnio aliarmo nustatymas

- 4 kartus paspausti MODE – ekrane atsiranda HIGH.
- 2 sekundes spausti SET – kad atsirastų užrašas HIGH.
- Spausti ADJ – kad atsirastų kitas mргantis užrašas.
- Spausti SET – pradeda mirgėti temperatūros vertę.
- Spausti ADJ – maksimaliai temperatūrai nustatyti.
- Dar kartą spausti SET – pereiti į maksimalaus drėgnio nustatymus.
- Spausti ADJ – kad atsirastų kitas mргantis užrašas HIGH.
- Spausti SET – pradeda mirgėti drėgnio vertę.
- Mygtuku ADJ nustatyti maksimalų drēgnj.
- Patvirtinti mygtuku SET.

Drēgmės ir temperatūros aliarmo išjungimas

- Spausti MODE: 3 kartus – jeigu norima išjungti aliarmą LOW, 4 kartus – jeigu norima išjungti aliarmą HIGH.
- 2 sekundes spausti SET – kad pradėtų mirgėti du užrašai (LOW arba HIGH).
- Spausti ADJ – aliarmui išjungti, lieka vienas užrašas (LOW arba HIGH).
- Dar kartą spausti SET – pereiti, kad būtų galima išjungti drėgnio aliarmą.
- Spausti ADJ – aliarmui išjungti, lieka vienas užrašas (LOW arba HIGH).

- Spausti SET – pakeitimams patvirtinti.

Įsimintos MAKS. / MIN. temperatūros tikrinimas

- Spausti mygtuką ADJ – rodoma max, įsimintos drėgnio ir vidaus temperatūros vertės.
- Dar kartą spausti mygtuką ADJ – rodomos pastaruojų metu įsimintos minimalaus drėgnio ir vidaus temperatūros vertės.
- Spausti mygtuką ADJ – grįžti, kad būtų rodoma dabartinė temperatūra.
- Spausti ir palaikyti mygtuką ADJ įsimintų verčių nuliui nustatyti.

Vidaus / lauko temperatūros rodymas

- 5 kartus paspausti mygtuką MODE, paskiau spausti mygtuką ADJ – rodomai temperatūrai pakeisti.
- Patvirtinti mygtuku MODE.

Atsargumo priemonės

- Prietaisą saugoti nuo stiprių virpesių ir mechaninės apkrovos.
- Vengti staigų temperatūros pokyčių (tiesioginių saulės spinduliu, žemos neigiamos temperatūros).
- Korpusą ir ekraną valyti minkštų, truputį suvilgytu skudurėliu.
- Prietaiso nemerkti į vandenį.
- Išsekusias baterijas nedelsiant išimti iš prietaiso. Naudoti tik nurodyto tipo baterijas.

5. TECHNINIAI DUOMENYS

Bazinė stotelė:

Vidaus temperatūros matavimo intervalas: -10°C iki 60°C (14°F iki 140°F)

Lauko temperatūros matavimo intervalas: -50°C iki 70°C (-58°F iki 158°F)

Temperatūros matavimo paklaida / tikslumas: $+/- 1^{\circ}\text{C}$ ($+/- 2^{\circ}\text{F}$)

Laido ilgis: 1,8 m

1x1,5 V (AA)

Baterijos:

Atsargiai!

Kiekvienas namų ūkis naudoja elektros ir elektroninius prietaisus, ir tai yra potencialus eikvojimo šaltinis, pavojingas žmonėms ir aplinkai dėl pavojingų medžiagų, mišinių ir įrangos sudedamujų dalių. Kita vertus, įrangoje yra vertingi ištekliai, iš kurio galima gauti žaliavas, tokias kaip varis, alavas, stiklas, geležis ir kt.

Simbolis, kuriame pavaizduotas užbraukta šiukšliadėžė reiškia, kad produktas negali būti šalinamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Etiketė reiškia, kad įranga buvo pateikta į rinką po 2005 m. rugpjūčio 13 d.

Naudotojo atsakomybė yra perduoti panaudotą įrangą į nurodytą surinkimo punktą tinkamam perdibrimui.

Informacija apie galimą elektros įrangos surinkimo sistemą pateikiama parduotuvės informacijoje ir savivaldybės biure. Tinkamai išmesta įranga pašalina neigiamas pasekmes aplinkai ir žmonių sveikatai!



– APKALPOŠANAS ROKASGRĀMATA – ELEKTRONISKĀ METEOSTACIJA

**Šī instrukcija ir izstrādājuma sastāvdaļa. Saglabājiet to, lai turpmāk būtu iespējams iepazīties ar tās saturu.
Instrukcijā ir informācija par ierīces iestatīšanu un darbu.**

1. IEPAKOJUMA SATURS:

- Elektroniskā meteostacija
- Lietošanas instrukcija

2. FUNKCIJAS:

- Telpas temperatūra ($^{\circ}\text{C}$ vai $^{\circ}\text{F}$)
- Āra temperatūra ($^{\circ}\text{C}$ vai $^{\circ}\text{F}$)
- Telpas mitrums
- Telpas mitruma signāls
- Mitruma min./maks. vērtību saglabāšana
- Temperatūras min./maks. vērtību saglabāšana
- Aktuālie laika apstākļi grafiskā formā
- Pulkstenis, modinātājs, modinātāja atlikšana, datums

3. PALAIŠANA

Pirms uzsākt ekspluatāciju, noņemiet no ekrāna aizsargplēvi.

Izvelciet plastmasas etiķeti, kas atrodas meteostacijas aizmugures daļā.

Pēc termometra ieslēgšanas uz ekrāna pēc noklusējuma parādīsies aktuālā temperatūra, mitrums un laiks.

4. EKRĀNA IETSATĪJUMI

Temperatūras atainošanas vienības izvēle

Normālā ekrāna darba režīmā pies piediet pogu SET nolūkā iestatīt vēlamo temperatūras atainošanas vienību – grādus pēc Celsija vai Fārenheita ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$).

Pulksteņa un datuma iestatīšana

- Nospiediet un 3 sekundes pieturiet pogu SET, līdz ekrānā sāks mirgot 12 Hr vai 24 Hr.
- Nospiediet pogu ADJ, lai pārslēgtu sistēmu laika atainošanai starp 12 Hr un 24 Hr.
- Nospiediet pogu SET, ekrānā sāks mirgot minūšu cipari.
- Ar pogu ADJ iestatiet minūtes.
- Atkārtoti nospiediet pogu SET, ekrānā sāks mirgot stundu cipari.
- Ar pogu ADJ iestatiet stundas.
- Izmaiņas apstipriniet ar pogu SET.
- Divas reizes nospiediet pogu MODE – parādīsies mēnesis un diena. Pieturot pogu SET, ir iespējams pēc kārtas iestatīt gadu, mēnesi, dienu.

Modinātāja iestatīšana

- Nospiediet MODE un pieturiet pogu SET, ekrānā sāks mirgot modinātāja cipari.
- Ar pogu ADJ izvēlieties zvanīju – modinātāja funkciju vai atlīkšanas simbolu.
- Atkārtoti nospiediet pogu SET – ekrānā sāks mirgot minūšu cipari – iestatiet minūtes nospiežot ADJ.
- Atkārtoti nospiediet pogu SET – ekrānā sāks mirgot stundu cipari – iestatiet stundas nospiežot pogu ADJ.
- Atkārtoti nospiediet SET – lai atstiprinātu iestatījumus.
- Kad sāks zvanīt modinātājs, nospiediet SNOOZ – lai ieslēgtu 5 minūšu atlīšanu.
- Atlīšanu ir iespējams atslēgt ar jebkuru citu pogu, izņemot SNOOZ.

Modinātāja funkcijas ieslēgšana/izslēgšana

- Nospiediet MODE un pieturiet pogu SET, ekrānā sāks mirgot modinātāja cipari.
- Nospiediet ADJ, līdz ekrānā nodzīsīs zvanīš.

Minimālās temperatūras un mitruma signāla iestatīšana

- Nospiediet MODE 4 reizes – ekrānā parādīsies LOW.
- Nospiediet SET 2 sekunžu laika – lai parādītos uzraksts LOW.
- Nospiediet ADJ – lai parādītos otrs, mirgojošs uzraksts LOW.
- Nospiediet SET – sāks mirgot temperatūras vērtība.
- Nospiediet ADJ – lai iestatītu minimālo temperatūru.
- Atkārtoti nospiediet SET – lai pārietu minimālā mitruma iestatīšanas režīmā.
- Nospiediet ADJ – lai parādītos otrs, mirgojošs uzraksts LOW.
- Nospiediet SET – sāks mirgot mitruma vērtība.
- Nospiediet ADJ, iestatiet minimālo mitrumu.
- Apstipriniet ar pogu SET.

Maksimālās temperatūras un mitruma signāla iestatīšana

- Nospiediet MODE 4 reizes – ekrānā parādīsies HIGH.
- Nospiediet SET 2 sekunžu laika – lai parādītos uzraksts HIGH.
- Nospiediet ADJ – lai parādītos otrs, mirgojošs uzraksts HIGH.
- Nospiediet SET – sāks mirgot temperatūras vērtība.
- Nospiediet ADJ – lai iestatītu maksimālo temperatūru.
- Atkārtoti nospiediet SET – lai pārietu maksimālā mitruma iestatīšanas režīmā.
- Nospiediet ADJ – lai parādītos otrs, mirgojošs uzraksts HIGH.
- Nospiediet SET – sāks mirgot mitruma vērtība.
- Ar pogu ADJ iestatiet minimālo mitrumu.
- Apstipriniet ar pogu SET.

Temperatūras un mitruma signāla atslēgšana

- Nospiediet MODE: 3 reizes – ja vēlaties atslēgt signālu LOW, 4 reizes – lai atslēgtu signālu HIGH.

- Nospiediet SET 2 sekunžu laikā – lai sāktu mirgot divi uzraksti (LOW vai HIGH).
- Nospiediet ADJ – lai atslēgtu signālu, paliks viens uzraksts (LOW vai HIGH).
- Atkārtoti nospiediet SET – lai pārieta pie mitruma signāla atslēgšanas.
- Nospiediet ADJ – lai atslēgtu signālu, paliks viens uzraksts (LOW vai HIGH).
- Nospiediet SET – lai apstiprinātu izmaiņas.

Saglabāto MIN./MAKS. temperatūras vērtību pārbaude

- Nospiediet pogu ADJ – atainosies pēdējā saglabātā telpas maksimālās temperatūras un mitruma vērtība.
- Atkārtoti nospiediet pogu ADJ – atainosies pēdējā saglabātā telpas minimālās temperatūras un mitruma vērtība.
- Nospiediet pogu ADJ – lai atgrieztos pie aktuālās temperatūras atainošanas.
- Nospiediet un pieturiet pogu ADJ, lai nullētu saglabātās vērtības.

Telpas/āra temperatūras atainošana

- Nospiediet 5 reizes MODE, tad pogu ADJ – lai izmainītu atainojamo temperatūru.
- Apstipriniet ar pogu MODE.

Drošības pasākumi

- Nepakļaujiet ierīci stipru vibrāciju un mehānisku slodžu iedarbībai.
- Izvairieties no krasām temperatūras izmaiņām (tiešiem saules stariem, zemām negatīvām temperatūrām).
- Lai notīrītu korpusu un ekrānu, lietojet mīkstu, nedaudz samitrinātu salveti.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Izlietotās baterijas nekavējoties izņemiet no ierīces. Lietojiet vienīgi zemāk minēto bateriju tipu.

5. TEHNISKIE RAKSTUROJUMI

Bāzes stacija:

Iekšējpu temperatūras mērišanas -10°C līdz 60°C (14°F līdz 140°F)

diapazons:

Āra temperatūras mērišanas diapazons: -50°C līdz 70°C (-58°F līdz 158°F)

Temperatūras mērijuma kļūda/precizitāte: +/- 1°C (+/-2°F)

Kabeļa garums: 1,8 m

1x1,5 V (AA)

Baterijas:

Uzmanību!

Ikvienā mājsaimniecība izmanto elektriskās un elektroniskās ierīces un tādējādi ir potenciāls atkritumu avots, kas ir bīstams cilvēkiem un videi bīstamu vielu, maisījumu un sastāvdaļu klātbūtnes dēļ iekārtā. No otras puses, nolietotās iekārtas ir vērtīgs resurss, no kura var atgūt izejvielas, piemēram, varu, alvu, stiklu, dzelzi un citus.

 Pārsvītrots atkrituma konteineru simbols, kas novietots uz iekārtām, iepakojumiem vai dokumentācijas, nozīmē, ka produktu nedrīkst iznīcināt kopā ar citiem atkritumiem. Vienlaikus marķējums nozīmē, ka iekārta tika ieviesta tirgū pēc 2005. gada 13. augusta.

Lietotāja pienākums ir nodot lietoto aprīkojumu noteiktajam savākšanas punktam pareizai otrreizējai pārstrādei. Informācija par pieejamo elektroiekārtu savākšanas sistēmu atrodama veikala informācijā un pašvaldības birojā. Nolietotās iekārtas pienācīga apstrāde novērš negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai!



— KASUTUSJUHEND — ELEKTRONILINE METEOJAAM

Käesolev juhend on toote osaks. Hoidke see alles, et saaksite selle sisuga ka tulevikus tutvuda. Kasutusjuhend sisaldab teavet seadme seadistamise ja töötamise kohta.

1. PAKENDI SISU:

- Elektroniline meteojaam
- Kasutusjuhend

2. FUNKTSIOONID:

- Toatemperatuur (°C vai °F)
- Välistemperatuur (°C vai °F)
- Niiskusesisaldus ruumis
- Ruumi niiskusesisalduse signaal
- Niiskusesisalduse min/maksimaalsete näitude mälu
- Temperatuuri min/maksimaalsete näitude mälu

- Ilm antud ajahetkel graafilises vormis
- Kellaeg, äratuskell, äratuskella edasilükkamine, kuupäev

3. KÄIVITAMINE

Eemaldage enne seadme kasutamist selle ekraanilt kaitsekile.

Eemaldage plastikust etikett, mis asub meteojaama tagumises osas.

Pärast termomeetri sisselülitamist ilmub ekraanile vaikimise temperatuur, niiskusesisaldus ja kellaeg antud ajahetkel.

4. EKRAANI SEADISTAMINE

Temperatuuri mõõtmiseks sobiva mõõtühiku valimine

Temperatuuri mõõtmiseks sobiva mõõtühiku - kas Celsius või Fahrenheiti kraadid ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$), seadistamiseks tuleb vajutada ekraani normaalses töörežiimis nupule $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$.

Kellaaja ja puupäeva seadistamine

- Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul alla nuppu SET, kuni ekraanil hakkab vilkuma 12 Hr või 24 Hr.
- Vajutage nupule ADJ, et lülitada ümber ajakuvamise süsteem 12 Hr ja 24 Hr vahel.
- Vajutage nupule SET, ekraanil hakkavad vilkuma minutite numbrid.
- Seadistage nupuga ADJ minutid.
- Vajutage uuesti nupule SET, ekraanil hakkavad vilkuma tundide numbrid.
- Seadistage nupuga ADJ tunnid.
- Kinnitage muudatused nupuga SET.
- Vajutage kaks korda nupule MODE – ekraanile ilmub kuu ja päev. Hoides all nuppu SET, saab järgmööda seadistada aasta, kuu ja päeva.

Äratuskella seadistamine

- Vajutage nupule MODE ja hoidke all nuppu SET, ekraanil hakkavad vilkuma äratuskella numbrid.
- Valige nupuga ADJ kellukese kujutis – äratuskella funktsioon või edasilükkamise märk.
- Vajutage uuesti nupule SET – ekraanil hakkavad vilkuma minutite numbrid – seadistage minutid, vajutades nupule ADJ.
- Vajutage uuesti nupule SET – ekraanil hakkavad vilkuma tundide numbrid – seadistage tunnid, vajutades nupule ADJ.
- Vajutage uuesti nupule SET – et kinnitada seadistus.
- Kui äratuskell hakkab helisema, siis vajutage nupule SNOOZ – et lülitada sisse äratuskella 5-minutiline edasilükkamine.
- Edasilükkamise saab välja lülitada mistahes teise nupuga, välja arvatud SNOOZ.

Äratuskella funktsiooni sisse-/väljalülitamine

- Vajutage nupule MODE ja hoidke all nuppu SET, ekraanil hakkavad vilkuma äratuskella numbrid.
- Vajutage nupule ADJ seni, kuni ekraanil kustub kellukese kujutis.

Minimaalse temperatuuri ja niiskusesisalduse signaali seadistamine

- Vajutage nupule MODE 4 korda – ekraanile ilmub LOW.
- Vajutage 2 sekundi jooksul nupule SET – et ilmuks kiri LOW.
- Vajutage nupule ADJ – et ilmuks teine, vilkuv kiri LOW
- Vajutage nupule SET – hakkab vilkuma temperatuurinäit.
- Vajutage nupule ADJ – et seadistada minimaalne temperatuur.
- Vajutage uuesti nupule SET – et minna üle minimaalse niiskusesisalduse seadistamisele.
- Vajutage nupule ADJ – et ilmuks teine, vilkuv kiri LOW.
- Vajutage nupule SET – niiskusesisalduse näit hakkab vilkuma.
- Seadistage nupuga ADJ minimaalne niiskusesisaldus.
- Kinnitage nupuga SET.

Maksimaalse temperatuuri ja niiskusesisalduse signaali seadistamine

- Vajutage nupule MODE 4 korda – ekraanile ilmub HIGH.
- Vajutage 2 sekundi jooksul nupule SET – et ilmuks kiri HIGH.
- Vajutage nupule ADJ – et ilmuks teine, vilkuv kiri HIGH.
- Vajutage nupule SET – hakkab vilkuma temperatuurinäit.
- Vajutage nupule ADJ – et seadistada maksimaalne temperatuur.
- Vajutage uuesti nupule SET – et minna üle maksimaalse niiskusesisalduse seadistamisele.
- Vajutage nupule ADJ – et ilmuks teine, vilkuv kiri HIGH.
- Vajutage nupule SET – niiskusesisalduse näit hakkab vilkuma.

- Seadistage nupuga ADJ maksimaalne niiskusesisaldus.
- Kinnitage nupuga SET.

Temperatuuri ja niiskusesisalduse signaali väljalülitamine

- Vajutage nupule MODE: 3 korda – kui soovite signaali LOW välja lülitada, 4 korda – kui soovite signaali HIGH välja lülitada.
- Vajutage 2 sekundi jooksul nupule SET – et hakkaks vilkuma kaks kirja (LOW või HIGH).
- Vajutage nupule ADJ – et lülitada välja signaal, jäab üks kiri (LOW või HIGH).
- Vajutage uuesti nupule SET – et minna üle niiskusesisalduse väljalülitamisele.
- Vajutage nupule ADJ – et lülitada välja signaal, jäab üks kiri (LOW või HIGH).
- Vajutage nupule SET – et kinnitada muudatused.

Salvestatud MIN/MAKS temperatuurinäitude kontrollimine

- Vajutage nupule ADJ – et kuvada viimane maksimaalne niiskusesisalduse ja temperatuuri näit ruumis.
- Vajutage uuesti nupule ADJ – kuvatakse viimane minimaalne niiskusesisalduse ja temperatuuri näit ruumis.
- Vajutage nupule ADJ – et pöörduda antud ajahetkel kuvatud temperatuurinäidu juurde tagasi.
- Vajutage ja hoidke all nuppu ADJ, et nullida salvestatud näidud.

Temperatuurinäit ruumis/tänaval

- Vajutage 5 korda nupule MODE, seejärel nupule ADJ – et muuta kuvatavat temperatuuri.
- Kinnitage nupuga MODE.

Ettevaatusabinõud

- Vältige seadme sattumist tugeva vibratsiooni ja mehaanilise koormuse mõju alla.
- Vältige järske temperatuurikökumisi (otseseid päikesekiiri, liiga madalaid miinuskraade).
- Kasutage korpusse ja ekraani puhastamiseks pehmet, kergelt niisutatud salvrätikut.
- Ärge kastke seadet vette.
- Võtke tühjenenud patareid koheselt seadmest välja. Kasutage ainult allpool esitatud tüüpilisi patareisid.

5. TEHNILISED ANDMED

Baasjaam:

Toatemperatuuri mõõtmise vahemik:	-10°C kuni 60°C (14°F kuni 140°F)
Välistemperatuuri mõõtmise vahemik:	-50°C kuni 70°C (-58°F kuni 158°F)
Mõõteviga/temperatuuri mõõtmistäpsus:	+/- 1°C (+/-2°F)
Kaabli pikkus:	1,8 m

Patareid:

1x1,5 V (AA)

Hoiatus!

Iga majapidamine kasutab elektrilisi ja elektroonilisi masinaid ja seega on potentsiaalne inimestele ja keskkonnale kahjulike jäätmete allikas, seda tänu ohtlike ainete, segude ja komponentide olemasolule seademetes. Teisalt on kasutusest kõrvaldatud seadmed väärtslik allikas, millest võib taaskasutada toormateriale nagu vask, tina, klaas, raud ja muu.

Läbikriipsutatud jäätmekonteineri sümbol, kui see on märgitud seadmele, pakendile, sellega kaasas olevale dokumentatsioonile, tähendab, et toodet ei tohi jäätmetega koos ära visata. Samal ajal tähendab märgistus ka seda, et seade toodi turule peale 2005. aasta 13. augustit.

Kasutaja vastutab seadme transportimise eest kindlaksmääratud kogumispunkti, kus see õigesti ümber töödeldakse. Elektriseadmete kogumissüsteemi kohta võib infot leida poe info hulgast ja omavalitsusest.

Kasutusest kõrvaldatud seadmete korrektne käitlemine hoiab ära negatiivsed tagajärjed keskkonnale ja inimeste tervisele!



— INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE — STATIE METEOROLOGICĂ ELECTRONICĂ

Această instrucțiune este parte componentă a produsului și trebuie păstrată într-un mod care să permite să citiți conținutul acesteia în viitor. Conține informații importante despre setările și funcționarea dispozitivului.

1. CONȚINUTUL AMBALAJULUI:

- Stație meteorologică electronică
- Instrucțiune de deservire
- Baterie: 1x1.5 V (AA)

2. FUNCȚII:

- Temperatura din interior (°C sau °F)
- Temperatura din exterior (°C sau °F)
- Umiditate în interior
- Alertă umiditate interior
- Memorarea valorii max/min pentru umiditate
- Memorarea valorii max/min pentru temperatură
- Vremea actuală sub formă de grafică
- Ceas, deșteptător, snooze, data

3. PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Înainte de utilizare, îndepărtați folia de protecție de pe afișaj.

Scoateți eticheta din plastic care este amplasată pe partea din spate a stației de bază.

După activarea termometrului, pe display va fi afișată temperatura curentă, umiditatea și ora implicită.

4. SETĂRI DISPLAY

Selectarea unității de afișare a temperaturii

În timpul modului normal de afișare, apăsați tasta SET pentru a seta unitatea de temperatură până la rită - Celsius sau Fahrenheit (°C/°F).

Setarea orei și a datei

- Apăsați și țineți apăsată tasta SET timp de 3 secunde până când pe afișaj va începe să clipească 12 Hr sau 24 Hr.
- Apăsați tasta ADJ, pentru a comuta sistemul de afișare a timpului între 12 Hr și 24 Hr.
- Apăsați tasta SET, pe display vor începe să clipească cifrele minutelor.
- Cu ajutorul tastei ADJ setați minutele.
- Apăsați din nou tasta SET, pe display vor începe să clipească cifrele orelor.
- Cu ajutorul tastei ADJ setați ora.
- Confirmați schimbările cu tasta SET.
- Apăsați tasta MODE de până la uă ori – vor fi afișate luna și ziua. Prin apăsarea lungă a tastei SET puteți seta pe rând anul, luna, ziua.

Setări deșteptător

- Apăsați pe MODE și țineți apăsată tasta SET – pe display vor începe să clipească cifrele alarmei.
- Cu ajutorul tastei ADJ selectați sunetul clopotului – funcția de ceas deșteptător sau pictograma snooze.
- Apăsați din nou tasta SET – pe display vor începe să clipească cifrele minutelor – prin apăsarea tastei ADJ, setați minutele.
- Apăsați din nou tasta SET – pe display vor începe să clipească cifrele orelor – prin apăsarea tastei ADJ, setați orele.
- Apăsați din nou SET – pentru a confirma setările.
- În momentul în care va suna alarma apăsați SNOOZ – pentru a activa funcția snooze pentru 5 minute.
- Funcția aceasta poate fi dezactivată cu ajutorul oricărei taste în afară de tasta SNOOZ.

Activarea/dezactivarea funcției ceasului deșteptător

- Apăsați tasta MODE și țineți apăsată tasta SET, pe display vor începe să clipească cifrele alarmei.
- Apăsați tasta ADJ, până când pictograma clopotului va dispărea de pe ecran.

Setați alarmă temperaturii și umidității minime

- Apăsați tasta MODE de 3 ori – pe display va fi afișat LOW.
- Apăsați tasta SET timp de 2 secunde – astfel încât să fie afișat mesajul LOW.
- Apăsați tasta ADJ – astfel încât să fie afișat cel de al până la ilea mesaj clipitor LOW.
- Apăsați tasta SET din nou – valoarea temperaturii va începe să clipească.
- Apăsați tasta ADJ – pentru a seta temperatură minimă.
- Apăsați tasta SET din nou – pentru a trece la setarea umidității minime.
- Apăsați tasta ADJ – astfel încât să fie afișat cel de al până la ilea mesaj clipitor LOW.
- Apăsați tasta SET – valoarea umidității va începe să clipească.
- Cu ajutorul tastei ADJ setați umiditatea minimă.
- Confirmați cu tasta SET.

Setați alarma temperaturii și umidității maxime

- Apăsați tasta MODE de 4 ori – pe display va fi afișat HIGH.
- Apăsați tasta SET timp de 2 secunde – astfel încât să fie afișat mesajul HIGH.
- Apăsați tasta ADJ – astfel încât să fie afișat cel de al până la ilea mesaj clipitor.
- Apăsați tasta SET – valoarea temperaturii va începe să clipească.
- Apăsați tasta ADJ – pentru a seta temperatura maximă.
- Apăsați tasta SET din nou – pentru a trece la setarea umidității maxime.
- Apăsați tasta ADJ – astfel încât să fie afișat cel de al până la ilea mesaj clipitor HIGH.
- Apăsați tasta SET – valoarea umidității va începe să clipească.
- Przyciskiem ADJ setați umiditatea maximă.
- Confirmați cu tasta SET.

Dezactivarea alarmei temperaturii și umidității

- Apăsați tasta MODE: de 3 ori – dacă până la rîți să dezactivați alarma LOW, de 4 ori – pentru a dezactiva alarma HIGH.
- Apăsați tasta SET timp de 2 secundey – pentru ca să înceapă să clipească până la uă mesaje (LOW sau HIGH).
- Apăsați tasta ADJ – pentru a dezactiva alarma, va fi afișat numai un singur mesaj (LOW sau HIGH).
- Apăsați tasta SET din nou – pentru a trece la deazctivarea alrmei umidității.
- Apăsați tasta ADJ – pentru a dezactiva alarma, va fi afișat numai un singur mesaj (LOW albo HIGH).
- Apăsați tasta SET – pentru a confirma schimbările.

Verificarea valorilor MAX/MIN memorate ale temperaturii

- Apăsați tasta ADJ – va fi afișată valoarea max, a umidității și temperaturii din interior.
- Apăsați tasta ADJ a până la ua oară – vor fi afișate ultimele valori minime memorate ale umidității și temperaturii din interior.
- Apăsați tasta ADJ – pentru a reveni la afișarea temperaturii curente.
- Apăsați lung ADJ pentru a aduce la zero valorile memorate.

Afișarea temperaturii din exterior și interior

- Apăsați tasta MODE de 5 ori, apoi tasta ADJ – pentru a schimba temperatura afișată.
- Confirmați cu tasta MODE.

Măsuri de precauție

- Nu expuneți dispozitivul la vibrații puternice și sarcini mecanice.
- Evitați schimbările brusăte, semnificative de temperatură (lumina directă a soarelui, temperaturi negative ridicate).
- Pentru curățarea carcasei și a displayului utilizați o cârpă moale, ușor umezită.
- Nu scufundați dispozitivul în apă.
- Bateriile descărcate trebuie scoase imediat din dispozitiv. Utilizați numai tipul de baterie specificat mai jos.

5. DATE TEHNICE

Stația de bază:

Intervalul de măsurare a temperaturii din interior:	-10°C până la 60°C (14°F până la 140°F)
Intervalul de măsurare a temperaturii din exterior:	-50°C până la 70°C (-58°F până la 158°F)
Toleranța/exactitatea de măsurare a temperaturii:	+/- 1°C (+/-2°F)
Lungimea cablului:	1,8 m
Baterie:	1x1,5 V (AA)

Atenție!

Fiecare gospodărie utilizează aparate electrice și electronice și, prin urmare, reprezintă o sursă potențială de deșeuri, periculoasă pentru oameni și mediu, datorită prezenței substanțelor, amestecurilor și componentelor periculoase în echipament. Pe de altă parte, echipamentul aruncat este o resursă valoroasă din care pot fi recuperate materii prime cum ar fi cuprul, staniul, sticla, fierul și altele.

 Simbolul coșului de gunoi barat plasat pe echipament, ambalaj sau documentația atașată acestuia înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri. Etichetarea înseamnă totodată că echipamentul a fost introdus pe piată după data de 13 august 2005.

Este responsabilitatea utilizatorului să transfere echipamentul uzat într-un punct de colectare desemnat pentru o

reciclare adecvată. Informațiile privind sistemul de colectare disponibil pentru echipamentele electrice pot fi găsite la biroul de informații al magazinului și la biroul municipal. Manipularea corespunzătoare a echipamentului aruncat împiedică consecințele negative asupra mediului și sănătății umane!



— NÁVOD K OBSLUZE — ELEKTRONICKÁ METEOROLOGICKÁ STANICE

Tato příručka je součástí výrobku a měla by být uložena způsobem, který vám umožní přečíst si její obsah v budoucnu. Obsahuje důležité informace o nastavení a provozu zařízení.

1. OBSAH BALENÍ:

- Elektronická meteorologická stanice
- Návod
- Baterie: 1x1.5 V (AA)

2. FUNKCE:

- Vnitřní teplota (°C lub °F)
- Venkovní teplota (°C lub °F)
- Vlhkost vnitřního vzduchu
- Alarm vlhkosti vnitřního vzduchu
- Paměť max/min hodnot vlhkosti vzduchu
- Paměť max/min hodnot teploty
- Aktuální počasí v grafickém zobrazení
- Hodiny, budík, odložení, datum

3. START

Před použitím stáhněte ochrannou fólii z displeje.

Vytáhněte plastový štítek na zadní straně základní stanice.

Po zapnutí teploměru se na displeji zobrazí aktuální teplota a vlhkost vzduchu a standardní hodina.

4. NASTAVENÍ DISPLEJE

Volba zobrazované jednotky teploty

Chcete-li nastavit požadovanou jednotku teploty – stupně Celsia nebo Fahrenheita (°C /°F), stiskněte během normálního režimu zobrazení tlačítka SET.

Nastavení hodin a data

- Stiskněte a přidržte po dobu 3 sekund tlačítko SET, až na displeji začne blikat 12Hr nebo 24Hr.
- Pro přepnutí formátu zobrazení času mezi 12Hr a 24Hr stiskněte tlačítko ADJ.
- Stiskněte tlačítko SET, na displeji začne blikat číslo pro nastavení minut.
- Tlačítkem ADJ nastavte minuty.
- Znovu stiskněte tlačítko SET, na displeji začne blikat číslo pro nastavení hodiny.
- Tlačítkem ADJ nastavte hodiny.
- Potvrďte změny tlačítkem SET.
- Dvakrát stiskněte tlačítko MODE – objeví se měsíc a den. Přidržte déle tlačítko SET pro nastavení roku, měsíce a dne, v uvedeném pořadí.

Nastavení budíku

- Stiskněte tlačítko MODE a přidržte tlačítko SET – na displeji začnou blikat čísla budíku.
- Tlačítkem ADJ zvolte zvonek – funkce budíku anebo symbol odložení.
- Znovu stiskněte tlačítko SET – na displeji začnou blikat číslice minut – tlačítkem ADJ nastavte minuty.
- Znovu stiskněte tlačítko SET – na displeji začnou blikat číslice hodin – tlačítkem ADJ nastavte hodiny.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte znova SET.
- Pro aktivaci 5minutvého odložení budíku stiskněte během zvonění budíku SNOOZ.
- Chcete-li přerušit odložení, stiskněte libovolné tlačítko, jiné než SNOOZ.

Aktivace/deaktivace funkce budíku

- Stiskněte tlačítko MODE a přidržte tlačítko SET, na displeji začnou blikat číslice budíku.
- Stiskněte tlačítko ADJ, dokud symbol zvonku nezmizí.

Nastavení alarmu minimální teploty a vlhkosti.

- Stiskněte tlačítko MODE 3krát – na displeji se objeví LOW.
- Stiskněte tlačítko SET po dobu 2 sekund – dokud se neobjeví nápis LOW.
- Stiskněte tlačítko ADJ – dokud se neobjeví druhý, blikající nápis LOW.
- Znovu stiskněte tlačítko SET – hodnota teploty začne blikat.
- Pro nastavení minimální teploty – stiskněte ADJ.
- Pro otevření nastavení minimální vlhkosti – znovu stiskněte SET.
- Stiskněte tlačítko ADJ – dokud se neobjeví druhý, blikající nápis LOW.
- Stiskněte tlačítko SET – hodnota vlhkosti začne blikat.
- Tlačítkem ADJ nastavte minimální vlhkost.
- Potvrďte tlačítkem SET.

Nastavení alarmu maximální teploty a vlhkosti

- Stiskněte tlačítko MODE 4krát – na displeji se objeví HIGH.
- Stiskněte tlačítko SET po dobu 2 sekund – dokud se neobjeví nápis HIGH.
- Stiskněte tlačítko ADJ – dokud se neobjeví druhý, blikající nápis.
- Stiskněte tlačítko SET – hodnota teploty začne blikat.
- Pro nastavení maximální teploty – stiskněte ADJ.
- Pro otevření nastavení maximální vlhkosti – znovu stiskněte SET.
- Stiskněte tlačítko ADJ – dokud se neobjeví druhý, blikající nápis HIGH.
- Stiskněte tlačítko SET – hodnota vlhkosti začne blikat.
- Tlačítkem ADJ nastavte maximální vlhkost.
- Potvrďte tlačítkem SET.

Vypínání alarmu teploty a vlhkosti

- Stiskněte tlačítko MODE: 3krát – chcete-li vypnout alarm LOW, 4krát – chcete-li vypnout alarm HIGH.
- Stiskněte tlačítko SET po dobu 2 sekund – dokud nezačnou blikat dva nápis (LOW nebo HIGH).
- Chcete-li vypnout alarm stiskněte tlačítko ADJ – zůstane jeden nápis (LOW nebo HIGH).
- Pro přepnutí do vypínání alarmu vlhkosti – znovu stiskněte tlačítko SET.
- Chcete-li vypnout alarm stiskněte tlačítko ADJ – zůstane jeden nápis (LOW nebo HIGH).
- Potvrďte změny tlačítkem SET.

Kontrola uložených maximálních a minimálních hodnot teploty

- Stiskněte tlačítko ADJ – objeví se max, uložená hodnota vlhkosti a vnitřní teploty.
- Stiskněte tlačítko ADJ podruhé – objeví se naposledy uložené minimální hodnoty vlhkosti a vnitřní teploty.
- Pro návrat do zobrazení aktuální teploty stiskněte tlačítko ADJ
- Chcete-li resetovat uložené hodnoty stiskněte a přidržte tlačítko ADJ.

Zobrazení vnitřní/ venkovní teploty

- Chcete-li změnit zobrazovanou teplotu stiskněte tlačítko MODE 5krát, a poté tlačítko ADJ.
- Potvrďte tlačítkem MODE.

Bezpečnostní opatření

- Zařízení nevystavujte působení silných vibrací a silnému mechanickému zatížení.
- Chraňte před náhlými, značnými změnami teplotních podmínek (přímé sluneční světlo, nízké záporné teploty).
- K čištění pouzdra a displeje používejte měkký lehce navlhčený hadík.
- Neponořujte přístroj do vody.
- Vybité baterie ihned vyjměte z přístroje. Používejte pouze níže uvedený typ baterie.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Základní stanice:

Rozsah měření vnitřní teploty:	-10°C do 60°C (14°F do 140°F)
Rozsah měření venkovní teploty:	-50°C do 70°C (-58°F do 158°F)
Tolerance/Přesnost měřené teploty:	+/- 1°C (+/-2°F)
Délka kabelu:	1,8 m
Baterie:	1x1,5 V (AA)

Pozor!

Elektrická a elektronická zařízení používaná v domácnostech po jejich dosloužení představují nebezpečný odpad, protože obsahují některé nebezpečné látky, směsi anebo součásti. Na druhé straně takový odpad slouží jako zdroj druhotných surovin, ze kterého získává např. měď, cín, sklo, železo a další suroviny. Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na zařízení, obalu nebo v návodu znamená, že tento výrobek poté, co

dosluží, nesmí byť vyhozen do běžného odpadu. Toto označení zároveň znamená, že takové zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005.

Uživatel odpovídá za předání tohoto zařízení na určené sběrné místo pro recyklaci. Informace o sběrném systému elektrických zařízení lze zjistit v obchodě nebo na obecním úřadě.

Správné třídění odpadů chrání životní prostředí a lidské zdraví před negativními dopady!



— NÁVOD NA POUŽITIE — DIGITÁLNA METEOSTANICA

Tento návod na obsluhu tvorí neoddeliteľnú súčasť výrobku, preto by sa mal uchovávať tak, aby bol dostupný na použitie v budúcnosti. Obsahuje dôležité údaje o nastaveniach a práci zariadenia.

1. BALENIE OBSAHUJE:

- Digitálnu meteostanicu
- Návod na obsluhu

2. FUNKCIE:

- Meranie teploty v interiéri ($^{\circ}\text{C}$ alebo $^{\circ}\text{F}$)
- Meranie teploty v exteriéri ($^{\circ}\text{C}$ alebo $^{\circ}\text{F}$)
- Vlhkosť v interiéri
- Alarm vlhkosti v interiéri
- Pamäť max/min hodnôt vlhkosti
- Pamäť max/min hodnôt teploty
- Aktuálne počasie v podobe grafiky
- Hodiny, budík, driemanie, dátum

3. UVEDENÉ DO PREVÁDZKY

Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu z displeja.

Odstráňte plastový štítok vzadu meteostanice.

Po naštartovaní sa na displeji zobrazí aktuálna teplota, vlhkosť a predvolená hodina.

4. NASTAVENIA NA DISPLEJI

Volba mernej jednotky na zobrazovanie teploty

Počas bežnej prevádzky displeja stlačte tlačidlo SET pre nastavenie požadovanej mernej jednotky teploty – stupne Celzia alebo Fahrenheitia ($^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$).

Nastavenie hodín a dátumu

- Stlačte a pridržte 3 sekundy tlačidlo SET, až na displeji začne blikat 12 Hr alebo 24 Hr.
- Stlačte tlačidlo ADJ, a sa prepne systém zobrazovania času medzi 12 Hr a 24 Hr.
- Stlačte tlačidlo SET, až na displeji začnú blikat čísla minút.
- Pomocou tlačidla ADJ nastavte minuty.
- Opakovanie stlačte tlačidlo SET, až na displeji začnú blikat čísla hodín.
- Pomocou tlačidla ADJ nastavte hodinu.
- Potvrdte zmenu pomocou tlačidla SET.
- Stlačte tlačidlo MODE dvakrát – a sa zobrazí mesiac a deň. Tlačiac ďalej tlačidlo SET môžete nastaviť rok, mesiac a deň v uvedenom poradí.

Nastavenie budíka

- Stlačte MODE a pridržte tlačidlo SET – a na displeji začnú blikat čísla alarmu.
- Pomocou tlačidla ADJ voľte zvonček – funkcia budíka alebo symbol driemania.
- Opakovanie stlačte tlačidlo SET – a na displeji začnú blikat čísla minút – pomocou tlačidla ADJ, nastavte minuty.
- Opakovanie stlačte tlačidlo SET – a na displeji začnú blikat čísla hodín – pomocou tlačidla ADJ, nastavte hodiny.
- Opakovane stlačte SET – čím potvrdíte nastavenia.
- Ak zazvoní alarm, stlačte SNOOZ – zapnete 5-minutové driemanie.
- Driemanie môžete vypnúť každým iným tlačidlom ako SNOOZ.

Zapnutie/vypnutie funkcie budíka

- Stlačte MODE a pridržte tlačidlo SET, až na displeji začnú blikáť čísla alarmu.
- Stlačte ADJ, až na displeji zmizne zvonček.

Nastavenie alarmu minimálnej teploty a vlhkosti

- Stlačte MODE 3 krát – a na displeji sa zobrazí LOW.
- Stlačte SET 2 sekundy – až sa zobrazí symbol LOW.
- Stlačte ADJ – až sa zobrazí druhý, blikajúci symbol LOW.
- Opakovane stlačte SET – hodnota teploty začne blikáť.
- Stlačte ADJ – a nastavte minimálnu teplotu.
- Opakovane stlačte SET – a preskočíte na nastavenie minimálnej vlhkosti.
- Stlačte ADJ – až sa zobrazí druhý, blikajúci symbol LOW.
- Stlačte SET – hodnota vlhkosti začne blikáť.
- Pomocou tlačidla ADJ nastavte minimálnu vlhkosť.
- Potvrdťte pomocou tlačidla SET.

Nastavenia alarmu maximálnej teploty a vlhkosti

- Stlačte MODE 4 krát – na displeji sa zobrazí HIGH.
- Stlačte SET a pridržte 2 sekundy – a sa zobrazí symbol HIGH.
- Stlačte ADJ – a sa zobrazí druhý blikajúci symbol.
- Stlačte SET – hodnota teploty začne blikáť.
- Stlačte ADJ – a nastavte maximálnu teplotu.
- Opakovane stlačte SET – a preskočíte na nastavenie maximálnej vlhkosti.
- Stlačte ADJ – a sa zobrazí druhý blikajúci symbol HIGH.
- Stlačte SET – hodnota vlhkosti začne blikáť.
- Pomocou tlačidla ADJ nastavte maximálnu vlhkosť.
- Potvrdťte pomocou tlačidla SET.

Vypnutie alarmu teploty a vlhkosti

- Stlačte MODE: 3 krát – ak chcete vypnúť alarm LOW, 4 krát – ak chcete vypnúť alarm HIGH.
- Stlačte SET a pridržte 2 sekundy – až začnú blikáť dva symboly (LOW alebo HIGH).
- Stlačte ADJ – a vypnite alarm, ostane len jeden symbol (LOW alebo HIGH).
- Opakovane stlačte SET – a preskočíte na vypnutie alarmu vlhkosti.
- Stlačte ADJ – a vypnite alarm, ostane len jeden symbol (LOW alebo HIGH).
- Stlačte SET – a potvrdíte zmeny.

Zobrazovanie uložených MAX/MIN hodôtn teploty

- Stlačte tlačidlo ADJ – a sa zobrazí max zapamätaná hodnota vlhkosti a teploty v interiéri.
- Stlačte tlačidlo ADJ druhýkrát – a sa zobrazí naposledy zapamätané minimálne hodnoty vlhkosti a teploty v interiéri.
- Stlačte tlačidlo ADJ – a sa vrátite na aktuálnu teplotu.
- Stlačte a pridržte tlačidlo ADJ a vynulujete zapamätané hodnoty.

Zobrazovanie teploty v interiéri/exteriéri

- Stlačte MODE 5 krát, a následne stlačte tlačidlo ADJ, čím meníte zobrazovanú teplotu.
- Zmenu potvrdťte tlačidlom MODE.

Bezpečnostné pokyny

- Nevystavujte meteostanicu pôsobeniu silných vibrácií ani mechanickej záťaži.
- Nevystavujte náhlym, podstatným zmenám teploty (priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia, veľmi nízkej teplote).
- Na čistenie krytu a displeja používajte len mäkkú, jemne navlhčenú utierku.
- Neponárajte zariadenie do vody.
- Vybité batérie bezodkladne vytiahnite zo zariadenia. Používajte len nižšie uvedený druh batérií.

5. TECHNICKÉ ÚDAJE

Meteostanica:

Rozsah merania teploty v interiéroch:	-10°C do 60°C (14°F do 140°F)
Rozsah merania teploty v exteriéroch:	-50°C do 70°C (-58°F do 158°F)
Tolerancia/presnosť merania teploty:	+/- 1°C (+/-2°F)

Dĺžka kábla:

1,8 m

Batéria:

1x1,5 V (AA)

Výstraha!

Každá domácnosť používa elektrické a elektronické zariadenia a je preto potenciálnym zdrojom odpadu, ktorý je nebezpečný pre ľudí a životné prostredie kvôli prítomnosti nebezpečných látok, zmesí a komponentov v danom zariadení. Na druhej strane vyraďané zariadenia sú cenným zdrojom, z ktorého možno získať suroviny ako med', cín, sklo, železo a iné.



Symbol prečiarknutého koša, umiestnený na zariadení, obale alebo dokumentácii, ktorá je k nemu pripojená, znamená, že výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom. Toto označenie súčasne znamená, že zariadenie bolo uvedené na trh po dátume 13. augusta 2005.

Je povinnosťou používateľa likvidovať použité zariadenie na určenom zbernom mieste pre správnu recykláciu. Informácie o dostupnom zbernom bode pre elektrické zariadenia vám môžu poskytnúť v predajni a na obecnom úrade. Správne zaobchádzanie s vyraďaným zariadením zabraňuje negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie!



— NOTICE D'UTILISATION — STATION MÉTÉO ÉLECTRONIQUE

Cette notice fait partie du produit et doit être conservée de manière à vous permettre de lire son contenu ultérieurement. Elle contient des informations importantes sur les paramètres et le fonctionnement de l'appareil.

1. CONTENU DE L'EMBALLAGE :

- Station météo électronique
- Notice d'utilisation

2. FONCTIONS :

- Température intérieure (° C ou ° F)
- Température extérieure (° C ou ° F)
- Humidité intérieure
- Alarme d'humidité intérieure
- Mémoire de l'humidité max / min
- Mémoire de la température max / min
- Météo actuelle sous forme d'images
- Horloge, réveil, snooze, date

3. DÉMARRAGE

Avant utilisation, retirez le film de protection de l'écran.

Retirez l'étiquette en plastique à l'arrière de la station de base.

Après le démarrage du thermomètre, la température actuelle, l'humidité et l'heure par défaut apparaissent à l'écran.

4. PARAMÈTRES DE L'AFFICHAGE

Choix de l'unité de température

En mode d'affichage normal, appuyez sur la touche SET pour définir l'unité de température souhaitée - Celsius ou Fahrenheit (°C / °F).

Réglage de l'heure et de la date

- Appuyez sur la touche SET et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que 12H ou 24H clignote à l'écran.
- Appuyez sur la touche ADJ pour faire basculer le système d'affichage de l'heure entre 12H et 24H.
- Appuyez sur la touche SET, les chiffres des minutes clignoteront à l'écran.
- Appuyez sur la touche ADJ pour régler les minutes.
- Appuyez à nouveau sur la touche SET, les heures du jour clignoteront à l'écran.
- Appuyez sur la touche ADJ pour régler l'heure souhaitée.
- Valider avec SET.
- Appuyez deux fois sur le bouton MODE - le mois et le jour apparaîtront. En appuyant plus longtemps sur la touche SET, vous pouvez régler l'année, le mois et le jour successivement.

Paramètres de l'alarme

- Appuyez sur MODE et maintenez la touche SET enfoncée. Le numéro de l'alarme clignotera à l'écran.
- Appuyez sur la touche ADJ pour sélectionner la sonnette - fonction de réveil ou icône de snooze.
- Appuyez à nouveau sur la touche SET. Les chiffres clignoteront à l'écran. Appuyez sur ADJ pour régler les

minutes.

- Appuyez à nouveau sur la touche SET. Les chiffres des heures clignotent à l'écran. Appuyez sur ADJ pour régler les heures.
- Appuyez à nouveau sur SET pour confirmer le réglage.
- Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur SNOOZ - pour activer la fonction de snooze de 5 minutes.
- Désactivez la fonction de snooze avec une autre touche que SNOOZ.

Activer / désactiver la fonction d'alarme

- Appuyez sur MODE et maintenez la touche SET enfoncée. Le numéro de l'alarme clignotera à l'écran.
- Appuyez sur ADJ jusqu'à ce que la sonnette disparaîsse à l'écran.

Paramètres d'alarme de la température et de l'humidité minimum

- Appuyez 3 fois sur MODE - LOW apparaît à l'écran.
- Appuyez sur SET pendant 2 secondes - pour que LOW apparaisse.
- Appuyez sur ADJ - pour afficher le deuxième message clignotant LOW.
- Appuyez de nouveau sur SET - la valeur de la température clignotera.
- Appuyez sur ADJ - pour régler la température minimum.
- Appuyez de nouveau sur SET pour entrer le réglage d'humidité minimum.
- Appuyez sur ADJ - pour afficher le deuxième message clignotant LOW.
- Appuyez sur SET - la valeur d'humidité clignotera.
- Appuyez sur ADJ pour régler le minimum d'humidité.
- Validez avec SET.

Paramètres d'alarme de la température et de l'humidité maximum

- Appuyez 4 fois sur MODE - HIGH apparaît à l'écran.
- Appuyez sur SET pendant 2 secondes - pour que HIGH apparaisse.
- Appuyez sur ADJ - pour afficher le deuxième message clignotant HIGH.
- Appuyez de nouveau sur SET - la valeur de la température clignotera.
- Appuyez sur ADJ - pour régler la température maximum.
- Appuyez de nouveau sur SET pour entrer le réglage d'humidité maximum.
- Appuyez sur ADJ - pour afficher le deuxième message clignotant HIGH.
- Appuyez sur SET - la valeur d'humidité clignotera.
- Appuyez sur ADJ pour régler le maximum d'humidité.
- Validez avec SET.

Désactivation de l'alarme de température et d'humidité

- Appuyez sur MODE: 3 fois - si vous souhaitez désactiver l'alarme LOW, 4 fois - pour désactiver l'alarme HIGH.
- Appuyez sur SET pendant 2 secondes - pour faire clignoter deux messages (LOW ou HIGH).
- Appuyez sur la touche ADJ - pour désactiver l'alarme, il reste un message (LOW ou HIGH).
- Appuyez de nouveau sur SET pour désactiver l'alarme d'humidité.
- Appuyez sur la touche ADJ - pour désactiver l'alarme, il reste un message (LOW ou HIGH).
- Appuyez sur SET - pour confirmer les modifications.

Mémoire de la température max / min

- Appuyez sur la touche ADJ - la valeur maximale de l'humidité et de la température interne seront affichées.
- Appuyez une seconde fois sur la touche ADJ - les dernières valeurs minimales de l'humidité et de la température intérieure mémorisées s'affichent.
- Appuyez sur la touche ADJ - pour revenir à l'affichage de la température actuelle.
- Appuyez sur la touche ADJ et maintenez-la enfoncée pour réinitialiser les valeurs stockées.

Affichage de la température interne / externe

- Appuyez sur MODE 5 fois, puis sur ADJ - pour modifier la température affichée.
- Validez avec MODE.

Mesures de précaution

- N'exposez pas l'appareil à de fortes vibrations ni à des contraintes mécaniques.
- Évitez les variations brusques et importantes de la température (lumière directe du soleil, températures négatives élevées).
- Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié pour nettoyer le boîtier et l'écran.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau.
- Les piles déchargées doivent être immédiatement retirées de l'appareil. Utilisez uniquement le type de pile spécifié.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Station de base :

Plage de mesure de la température intérieure :	-10°C à 60°C (14°F à 140°F)
Plage de mesure de la température extérieure :	-50°C à 70°C (-58°F à 158°F)
Tolérance / précision de la mesure de la température :	+/- 1°C (+/-2°F)
Longueur du tuyau :	1,8 m 1x1,5 V (AA)

Pile :

Attention !

Chaque ménage utilise des appareils électriques et électroniques et constitue donc une source potentielle de déchets dangereux pour les humains et l'environnement, en raison de la présence de substances dangereuses, de mélanges et de composants dans l'équipement. D'autre part, l'équipement mis au rebut est une ressource précieuse à partir de laquelle des matières premières comme le cuivre, l'étain, le verre, le fer et d'autres peuvent être récupérées.



Le symbole de la poubelle barrée sur l'équipement, l'emballage ou la documentation qui y est attachée signifie que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets. L'étiquetage signifie simultanément que l'équipement a été mis sur le marché après la date du 13 août 2005.

Il est la responsabilité de l'utilisateur de transférer l'équipement utilisé à un point de collecte désigné pour un recyclage approprié. Des informations sur le système de collecte disponible pour les équipements électriques peuvent être trouvées dans les informations du magasin et au bureau municipal.



– ІНСТРУКЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ – ЕЛЕКТРОННА МЕТЕОСТАНЦІЯ

Ця інструкція є частиною продукту і має зберігатися таким чином, що дозволяє ознайомитися з її змістом у майбутньому. Вона містить важливу інформацію про параметри та роботу пристрою.

1. ВМІСТ УПАКОВКИ:

- Електронна метеостанція
- Інструкція з експлуатації

2. ФУНКЦІЇ:

- Внутрішня температура (°C або °F)
- Зовнішня температура (°C або °F)
- Внутрішня вологість
- Сигналізація внутрішньої вологості
- Зберігання значень максимальної / мінімальної вологості
- Зберігання значень максимальної / мінімальної температури
- Поточна погода у вигляді графіки
- Годинник, будильник, сон, дата

3. ЗАПУСК

Перед використанням зніміть захисну плівку з дисплея.

Витягніть пластикову етикетку, що знаходиться на задній стороні базової станції.

Коли запускається термометр, на дисплеї відображатиметься поточна температура, вологість і час за замовчуванням.

4. НАЛАШТУВАННЯ ДИСПЛЕЯ

Вибір одиниці індикації температури

Під час звичайного режиму відображення натисніть кнопку SET, щоб встановити потрібну одиницю температури – градуси за Цельсієм або Фаренгейтом (°C/°F).

Налаштування годинника та дати

- Натисніть і утримуйте кнопку SET протягом 3 секунд, доки на дисплеї не почне блимати 12 годин або 24 годин.
- Натисніть кнопку ADJ для перемикання системи відображення часу між 12 і 24 год.
- Натисніть кнопку SET, на дисплеї почнуть блимати цифри хвилин.
- Встановіть хвилини за допомогою кнопки ADJ.

- Натисніть кнопку SET ще раз, на дисплеї почнуть блимати цифри годин.
- Встановіть години за допомогою кнопки ADJ.
- Підтвердьте зміни кнопкою SET.
- Натисніть кнопку MODE двічі - з'явиться місяць і день. Натискаючи кнопку SET довше, можна поступово встановити рік, місяць, день.

Налаштування будильника

- Натисніть MODE і утримуйте кнопку SET - на дисплеї почнуть блимати цифри сигналу будильника..
- Натисніть ADJ, щоб вибрати мелодію дзвінка - функція будильника або символ додаткового сну..
- Натисніть кнопку SET ще раз - на дисплеї будуть блимати цифри хвилин - натисніть ADJ, щоб встановити хвилини.
- Натисніть кнопку SET ще раз - на дисплеї будуть блимати цифри годин - натисніть ADJ, щоб встановити години.
- Натисніть кнопку SET ще раз - для підтвердження налаштування.
- Коли пролунає сигнал будильника, натисніть кнопку SNOOZ - для активації 5-хвилинного додаткового сну.
- Натисніть будь-яку іншу кнопку, ніж SNOOZ, щоб вимкнути додатковий сон.

Увімкнення / вимкнення функції будильника

- Натисніть MODE і утримуйте кнопку SET, на дисплеї почнуть блимати цифри сигналу будильника.
- Натисніть ADJ, доки на екрані не зникне дзвінок.

Налаштування сигналу мінімальної температури та вологості

- Натисніть MODE 3 рази - на дисплеї з'явиться повідомлення LOW.
- Натисніть кнопку SET протягом 2 секунд - щоб з'явився напис LOW.
- Натисніть ADJ - для відображення другого, блимаючого напису LOW.
- Натисніть кнопку SET ще раз - значення температури почне блимати.
- Натисніть ADJ - для встановлення мінімальної температури.
- Натисніть кнопку SET ще раз - щоб перейти до налаштування мінімальної вологості.
- Натисніть ADJ - для відображення другого, блимаючого напису LOW.
- Натисніть SET - значення вологості почне блимати.
- За допомогою кнопки ADJ встановіть мінімальну вологість.
- Підтвердьте натисканням кнопки SET.

Налаштування сигналу максимальної температури та вологості

- Натисніть MODE 4 рази - на дисплеї з'явиться повідомлення HIGH.
- Натисніть кнопку SET протягом 2 секунд - щоб з'явився напис HIGH.
- Натисніть ADJ - для відображення другого, блимаючого напису.
- Натисніть кнопку SET ще раз - значення температури почне блимати.
- Натисніть ADJ - для встановлення максимальної температури.
- Натисніть кнопку SET ще раз - щоб перейти до налаштування максимальної вологості.
- Натисніть ADJ - для відображення другого, блимаючого напису HIGH.
- Натисніть SET - значення вологості почне блимати.
- За допомогою кнопки ADJ встановіть максимальну вологість.
- Підтвердьте натисканням кнопки SET.

Вимкнення сигналу температури та вологості

- Натисніть MODE: 3 рази - якщо потрібно вимкнути сигнал LOW, 4 рази - щоб вимкнути сигнал HIGH.
- Натисніть кнопку SET протягом 2 секунд - щоб почали блимати два написи (LOW або HIGH).
- Натисніть ADJ - щоб вимкнути сигнал, залишиться один напис (LOW або HIGH).
- Натисніть кнопку SET ще раз - для вимкнення сигналу вологості.
- Натисніть ADJ - щоб вимкнути сигнал, залишиться один напис (LOW або HIGH).
- Натисніть SET -, щоб підтвердити зміни.

Перевірка збережених значень максимальної/мінімальної температури

- Натисніть кнопку ADJ - відображатиметься максимальне збережене значення вологості та температура в приміщенні.
- Натисніть кнопку ADJ другий раз - відображатимуться останні збережені мінімальні значення вологості та температури в приміщенні.
- Натисніть кнопку ADJ - щоб повернутися до відображення поточної температури.
- Натисніть і утримуйте кнопку ADJ, щоб скинути збережені значення.

Відображення внутрішньої / зовнішньої температури

- Натисніть MODE 5 разів, потім натисніть кнопку ADJ - щоб змінити відображену температуру.
- Підтвердьте натисканням кнопки MODE.

Заходи безпеки

- Не піддавайте пристрій впливу сильних вібрацій та механічних навантажень.
- Уникайте різких значних змін температури (прямих сонячних променів, високих від'ємних температур).
- Використовуйте м'яку, злегка зволожену тканину, щоб очистити корпус і дисплей.
- Не занурюйте пристрій у воду.
- Негайно вийміть з пристрою порожні акумулятори. Використовуйте лише тип акумулятора, вказаний нижче.

5. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Базова станція:

Діапазон вимірювання внутрішньої температури: від -10 °C до 60 °C (від 14 °F до 140 °F)

Діапазон вимірювання зовнішньої температури: від -50 °C до 70 °C (від -58 °F до 158 °F)

Допуск/точність вимірювання температури: +/- 1 °C (+/- 2 °F)

Довжина кабелю: 1,8 м

Акумулятори: 1x1,5 В (AA)

Увага!

У кожному домогосподарстві використовуються електричні та електронні прилади, які є потенційним джерелом відходів, небезпечних для людини та навколишнього середовища через наявність небезпечних речовин, суміші та компонентів у такому обладнанні. З іншого боку відпрацьоване обладнання є цінним ресурсом, з якого можна отримати такі види сировини, як мідь, олово, скло, залізо та інше.

 Символ перекресленої корзини для сміття, розміщений на обладнанні, пакуванні або документації, означає, що продукт не слід утилізувати разом з іншими відходами. Водночас таке позначення означає, що обладнання було виведене на ринок після 13 серпня 2005 року.

Користувач зобов'язаний передати використане обладнання до призначеного пункту збору для відповідної переробки. Інформацію про систему збору електротехнічного обладнання можна отримати в магазині та в міських органах управління. Правильне поводження з відпрацьованим обладнанням запобігає негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей!



– KEZELÉSI UTASÍTÁS – DIGITÁLIS IDŐJÁRÁSJELZŐ ÁLLOMÁS

Ez az útmutató a termék részét képezi, ezért úgy tárolja, hogy a jövőben bármikor el tudja olvasni. Fontos információkat tartalmaz a készülék beállításairól és működéséről.

1. A DOBOZ TARTALMA:

- Digitális időjárásjelző állomás
- Kezelési útmutató

2. FUNKCIÓK:

- Belső hőmérséklet (°C vagy °F)
- Külső hőmérséklet (°C vagy °F)
- Belső páratartalom
- Belső páratartalom riasztás
- Max/min páratartalom érték memória
- Max/min hőmérsékletérték memória
- Az aktuális időjárás grafikon
- Óra, ébresztő, „szundi”, dátum

3. BEINDÍTÁS

Használatbavétel előtt vegye le a kijelzőről a védőfóliát.

Vegye le a bázisállomás hátoldalán lévő a műanyag címkét.

Amint működésbe lép a hőmérő, a kijelzőn megjelenik az aktuális hőmérséklet, páratartalom és az alapértelmezett idő.

4. A KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSA

A hőmérséklet kijelzési formátum kiválasztása

Normál kijelzési módban a kívánt hőmérsékletegység beállításához nyomja meg a SET gombot - Celsius vagy Fahrenheit fok ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$).

Az óra és a dátum beállítása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a SET gombot, amíg a kijelzőn villogni nem kezd a 12 Hr vagy 24 Hr.
- Az ADJ gomb megnyomásával kapcsolhatja át az időkijelzés formátumát 12 Hr vagy 24 Hr módra.
- Nyomja meg a SET gombot, a kijelzőn villogni kezdenek a percet jelző számjegyek.
- Az ADJ gombbal állítsa be a kívánt perct.
- Ismét nyomja meg a SET gombot, a kijelzőn villogni kezdenek az órát jelző számjegyek.
- Az ADJ gombbal állítsa be a kívánt órát.
- A SET gombbal hagyja jóvá a beállítást.
- A MODE gomb kétszeri megnyomására megjelenik a hónap és a nap. A SET gomb hosszabb lenyomásával sorra beállíthatja az évet, hónapot, napot

Az ébresztő beállítása

- Nyomja meg a MODE gombot és tartsa lenyomva a SET gombot - a kijelzőn villogni kezdenek az ébresztőt jelző számjegyek.
- Az ADJ gombbal válassza ki a csengőt - az ébresztő funkciót vagy a szundi ikonját.
- Ismét nyomja meg a SET gombot - a kijelzőn villogni kezdenek a percet jelző számjegyek - az ADJ gombbal állítsa be a perct.
- Ismét nyomja meg a SET gombot - amíg a kijelzőn villogni nem kezdenek az órát jelző számjegyek - az ADJ gombbal állítsa be az órát.
- A SET gomb ismételt megnyomásával hagyja jóvá a beállítást.
- Amint megszólal az ébresztő, az 5 perces „szundi” bekapcsolásához nyomja meg a SNOOZ gombot.
- A „szundit” a SNOOZ gomb kivételével bármelyik gombbal kikapcsolhatja

Az ébresztő be és kikapcsolása

- Nyomja meg a MODE gombot és tartsa lenyomva a SET gombot - a kijelzőn villogni kezdenek az ébresztőt jelző számjegyek.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az ADJ gombot, amíg a csengő el nem alszik a kijelzőn.

A legalacsonyabb hőmérséklet és páratartalom érték riasztás beállítása

- Nyomja meg háromszor a MODE gombot - a kijelzőn megjelenik a LOW felirat.
- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a SET gombot - addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a LOW felirat.
- Nyomja meg az ADJ gombot - amíg a kijelzőn meg nem jelenik egy második, villogó LOW.
- Ismét nyomja meg a SET gombot - a kijelzőn villogni kezd a hőmérsékletérték.
- Az ADJ gombbal állítsa be a minimális hőmérsékletértéket.
- A SET gomb ismételt megnyomásával átléphet a minimális páratartalom beállítására.
- Nyomja meg az ADJ gombot - a kijelzőn megjelenik a második, villogó LOW.
- Nyomja meg a SET gombot - elkezd villogni a páratartalom értéke.
- Az ADJ gombbal állítsa be a minimális páratartalom értéket.
- Hagyja jóvá a SET gombbal.

A legmagasabb hőmérséklet és páratartalom érték riasztás beállítása

- Nyomja meg négyeszer a MODE gombot - a kijelzőn megjelenik a HIGH felirat.
- Tartsa lenyomva 2 másodpercig a SET gombot - a kijelzőn megjelenik a HIGH felirat.
- Nyomja meg az ADJ gombot - hogy megjelenjen egy második, villogó HIGH.
- Ismét nyomja meg a SET gombot - a kijelzőn villogni kezd a hőmérsékletérték.
- Az ADJ gombbal állítsa be a maximális hőmérsékletértéket.
- A SET gomb ismételt megnyomásával átléphet a maximális páratartalom beállítására.
- Nyomja meg az ADJ gombot - a kijelzőn megjelenik a második, villogó HIGH.
- Nyomja meg a SET gombot - elkezd villogni a páratartalom értéke.
- Az ADJ gombbal állítsa be a maximális páratartalom értéket.
- Hagyja jóvá a SET gombbal.

A hőmérséklet és páratartalom riasztás kikapcsolása

- Nyomja meg a MODE gombot: 3-szor, ha ki akarja kapcsolni a LOW riasztást, 4-szer, ha a HIGH riasztást.
- Tartsa lenyomva a SET gombot 2 másodpercig - elkezd villogni a LOW vagy a HIGH felirat.

- Nyomja meg az ADJ gombot, kikapcsol a riasztás és egyetlen felirat marad (LOW vagy HIGH)
- Ismételten nyomja meg a SET gombot - átlép a páratartalom riasztás kikapcsolásához.
- Nyomja meg az ADJ gombot, kikapcsol a riasztás és egyetlen felirat marad (LOW vagy HIGH)
- Hagyja jóvá a SET gombbal a változást.

Az elmentett MIN / MAX hőmérsékletértékek ellenőrzése

- Nyomja meg az ADJ gombot - megjelenik az elmentett maximális belső páratartalom és hőmérsékletérték.
- Nyomja meg másodszor az ADJ gombot - megjelenik az utoljára elmentett minimális belső páratartalom és hőmérsékletérték.
- Az ADJ gomb ismételt megnyomásával visszatérhet az aktuális hőmérséklet kijelzéséhez.
- Az elmentett értékek törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva az ADJ gombot.

A belső / külső hőmérsékletérték kijelzése

- A kijelzőbeli belső/külső hőmérséklet megváltoztatásához nyomja meg 5-ször a MODE gombot, majd egyszer az ADJ gombot.
- A MODE gomb megnyomásával hagyja jóvá.

Óvintézkedések

- Ne tegye ki a készüléket erős rezgésnek vagy mechanikai terhelésnek.
- Kerülje a hirtelen, jelentős hőmérsékletváltozást (közvetlen napsugárzás, túl alacsony negatív hőmérséklet).
- A burkolat és a kijelző tisztításához használjon puha, enyhén megnedvesített ruhát.
- Ne merítse vízbe a készüléket.
- A lemerült elemeket azonnal távolítsa el a készülékből. Kizárálag az alább megadott típusú elemeket használja.

5. MŰSZAKI ADATOK

Bázisállomás:

Belső hőmérséklet mérési tartomány:	-10 °C - 60 °C (14 °F - 140 °F)
Külső hőmérséklet mérési tartomány:	-50 °C - 70 °C (-58 °F - 158 °F)
A hőmérsékletmérés tűrése / pontossága:	+/- 1 °C (+/- 2 °F)
A vezeték hossza:	1,8 m

Elemek:

Bázisállomás:	1 x 1,5 V (AA)
---------------	----------------

Vigyázat!

Minden háztartás elektromos és elektronikus berendezéseket használ, ezek potenciális hulladék források, melyek veszélyesek az emberekre és a környezetre, a berendezésben található veszélyes anyagok, keverékek és alkatrészek jelenléte miatt. Másrészt a kiselejtezett berendezések értékes erőforrások, amelyekből olyan nyersanyagok nyerhetők ki, mint a réz, ón, üveg, vas és más alkatrészek.



A berendezésen, a csomagoláson vagy a hozzá csatolt dokumentáción feltüntetett x-el áthúzott kukás edény szimbóluma azt jelenti, hogy a terméket nem szabad más hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az egyidejű címkézés azt jelenti, hogy a berendezést 2005. augusztus 13-át követően hozták forgalomba.

■ A felhasználó felelőssége, hogy használt berendezést kijelölt gyűjtőhelyen adja le megfelelő újrahasznosítás céljából. Az elektromos berendezések gyűjtőrendszeréről a boltban és az önkormányzati hivatalban talál információt. A kiselejtezett berendezések megfelelő kezelésével elkerülhetők a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következmények!

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja udzielona jest przez firmę BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą: 93-373 Łódź, ul. Pryncypalna 129/141; na okres 12 miesięcy, z wyłączeniem tych elementów zestawu, które mają na opakowaniu swoją własną datę ważności.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie sprzętu używanego na terytorium Polski.
3. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
4. Jeżeli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin naprawy może ulec przedłużeniu (do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy).
5. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 8.
6. Zgłoszenie wady sprzętu powinno zawierać dowód jego zakupu, nazwę produktu i np. jego numer katalogowy.
7. Towar dostarczany przez reklamującego powinien być czysty i odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
8. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji;
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, atmosferycznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikających z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi;
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu;
 - uszkodzeń powstałych w wyniku używania produktu niezgodnie z przeznaczeniem;
 - usterek wynikających z samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
9. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
10. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego produktu

i zachęcamy do zapoznania się z bogatym asortymentem dostępny w ofercie naszej Firmy.

BROWIN
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Pryncypalna 129/141
PL 93-373 Łódź
tel. +48 42 23 23 230
www.browin.pl

BROWIN Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Pryncypalna 129/141
PL, 93-373 Łódź
tel: +48 42 232 32 00
www.brownin.pl

ODWIEDŹ NAS NA :



@browninpl



@brownin.pl



BROWIN